

ANEXO 7

CONTROL DE LAS SOLICITUDES PARA REALIZAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y/O ALTERACION EN EL EXTRANJERO

Numero de RE	Empresa	Trabajo realizado	Lugar propuesto	No. De permiso	Fabricante	Modelo	Motor	Modelo	Cotización
001/2009	Aerofrisco	Reparación mayor (overhaul) al motor marca TURBOMECA, modelo ARRIEL 2B, numero de serie 22124, de la aeronave marca EUROCOPTER, modelo AS350B3, numero de serie 3283, matrícula XA-ATM, al servicio de la empresa.	Turbomeca USA, con número de permiso WC1R579K, ubicado en Grand Prairie, TX, EUA.	WC1R579K	Eurocopter	AS350B3	Turbomeca	Arriel 2B	sin cotización
002/2009	Rossana Vargas Delgado	Cambio de motor por adquisición de motor nuevo de la marca GARRETT, modelo TPE331-3U-303G, número de serie P-03360, de la aeronave marca SWERINGER, modelo SA-226-T, número de serie T-282, matrícula XB-JNS, a su servicio.	Southern Air Systems Maintenance Group, con número de permiso TUGR353K, ubicado en Vero Beach, Florida, EUA.	TUGR353K	Sweringer	SA-226-T	Garrett	TPE331-3U-303G	sin cotización
003/2009	Operadora de Vuelos Ejecutivos	Aplicación de las tareas de mantenimiento del programa "CAMP" No.s 970730, 970790, 980690, 980720, 980730, 980741 y 980770, a la aeronave marca GULFSTREAM, modelo GV-SP (G-550), numero de serie 5182	Gulfstream aerospace Service Co., con número de permiso VJ1R560K, ubicado en Dallas, TX., EUA	VJR560K	Gulfstream	GV-SP (G550)	N/A	N/A	sin cotización
004/2009	Servicios Ejecutivos Continental	Inspección A, A+, realización de los Boletines de Servicio siguientes: F900EX-316, F900EX-318, F900EX-337, F900EX-338, F900EX-340 y con la modificación número M2484, a la aeronave marca DASSAULT, modelo FALCON 900EX, número de serie 033, matrícula XA-BEG	Dassault Aircraft Services, con número de permiso YL1R642K, ubicado en Little Rock, AR., EUA.	YL1R642K	Dassault	Falcon	N/A	N/A	sin cotización
005/2009	Aerolitoral	Inspección por corrientes Eddy a la segunda etapa de la Turbina de alta por cumplimiento a la AD FAA 2008-19-51, al motor marca ROLLS ROYCE, modelo AE3007A1, número de serie 145322, matrícula XA-KAC	Standard Aero, con número de permiso AEOR215N, ubicado en Maryville, TN, USA.	AEOR215N	Embraer	145LU	Rolls Royce	AE3007A1	sin cotización
006/2009	Gobierno del Estado de San Luis Potosí	Inspección de 600 horas/12 meses (inspección anual), inspección de 3000 horas/5 años y 24 meses al cuerpo básico, inspección de 6, 12 meses /100,150 horas a los motores, reacondicionamiento de las palas del rotor principal, cambio de 3 baleros del eje del rotor principal y aplicación de boletines de Servicio y Directivas de Aeronabegabilidad al helicóptero marca BELL, modelo 412SP, número de serie 33192, matrícula XC-VCT	Texas Aviation Services, número de permiso RV1R466K, ubicado en Fort Worth, TX, EUA	RV1R466K	Bell	412SP		PT6T	117,652
007/2009	Taxi Aereo de México	Inspección de 24 meses al equipo RVSM, servicios de mantenimiento de 24, y 48 meses, 300/600 horas al planeador y motores, servicio de 24 meses al APU y aplicación de Boletines de Servicio y Directivas de Aeronavegabilidad que apliquen a la aeronave marca CANADAIR, modelo CHALLENGER CL-601, número de serie 3015, matrícula XA-KIM	Duncan Aviation, Inc., con número de permiso JGVR194F, UBICADO EN Lincoln, NE., EUA	JGVR194F	Canadair	Challenger CL-601	N/A	N/A	sin cotización
008/2009	Transportes Aeromar	Reparación de la sección caliente (HSI), al motor marca PRATT & WHITNEY, modelo PW121, número de serie 039, matrícula XA-SJJ	SECA., con número de permiso ECSY084K, ubicado en Gonesse, CEDEX, France.	ECSY084K	Aerospatiale	Aatr42-320	Pratt & Whitney	PW121	sin cotización
009/2009	Aeroenlaces Nacionales	Restauracion completa de los modulos de la unidad, modificacion para incrementar el tiempo de motor instalado en ala (TOW), restauracion de la caja de engranes, cambio de LLP's, con tiempo remanente menores a 15800 ciclos, incorporacion de Directivas de Aeronavegabilidad y Boletines de Servicio, reparacion de LRU's y pruebas en celda, del motor marca GENERAL ELECTRIC, modelo CFM56-3B2, numero de serie 721997, perteneciente a la marca BOEING, modelo 737-3B7, numero de serie 23856, matrícula XA-VIA	CELMA, con numero de permiso A8ZR580Y, ubicado en Petropolis, BRASIL.	VJR560K	Boeing	737-3B7	General Electric	CFM56-3B2	sin cotización
010/2009	Compañía Mexicana de Aviacion	Reparacion parcial al motor y verificacion de baleros principales del motor marca Internacional Aero Engines, modelo V2500-A1, número de serie 292, matrícula N292MX	Pratt & Whitney, columbus Engine Center, con número de permiso P8VR559N, ubicado en Columbus, GA, EUA	P8VR559N	Airbus	A320	International Aero Engines	V2500-A1	sin cotización
011/2009	Compañía Mexicana de Aviacion	Restauracion del performance, al motor marca PRATT & WHITNEY, modelo PW2040, número de serie 727279, de la aeronave marca BOEING, modelo B757-200, numero de serie 29443, matrícula N763MX	Delta Airlines, con numero de permiso DALR026A, ubicado en Atlanta, GA, EUA	DALR026A	Boeing	757-200	Pratt & Whitney	PW2040	sin cotización

Numero de RE	Empresa	Trabajo realizado	Lugar propuesto	No. De permiso	Fabricante	Modelo	Motor	Modelo	Cotización
012/2009	Avemex	Aplicación de las fases 3,17, 30, 43, 46, MG, MD, ME, MA de acuerdo al manual de Mantenimiento emitido por el fabricante, reemplazo de batería de reloj, inspeccion 150/250 horas a los motores marca GARRETT, modelo TFE731-3R-100S, Ins. Life vest, así mismo se atenderá el reporte de falla "ligera oscilación de mortor izquierdo en F/F / N1", por garantía, a la aeronave marca CESSNA	Mesa Citation Center, ubicado en Mesa, AZ, EUA	CNQD918C	Cessna	C650	Garrett	TFE731-3R-100S	sin cotización
013/2009	Gobierno del Estado de Baja California Sur	Inspeccion de 100 horas al planeador y a los motores	S & L Aero, Inc., "El Paso Jet", ubicado en El Paso, TX, EUA	EIJR602N	Cessna	414A	Continental	TSIO-520NB	2,300
014/2009	Construcciones y Supervisiones de Occidente	Inspecciones 1, 2 y 3 al planeador, reparación mayor a las helices marca McCauley, cambio de los motores, por unos reconstruidos de la misma marca y modelo de la aeronave	S & L Aero, Inc., "El Paso Jet", ubicado en El Paso, TX, EUA	EIJR602N	Cessna	T310R	Continental	TSIO-520BB	101,314
015/2009	Transportes Aeromar	Reparación por FOD en el compresor de baja presión	SECA., con número de permiso ECSY084K, ubicado en Gonesse, CEDEX, France.	ECSY084K	Aerospatiale	ATR42-500	Pratt & Whitney	PW127E	sin cotización
016/2009	Aereo Transportes del Humaya	Inspecciones de 150/250-300/400-1000/1500 horas a los motores, inspeccion de 400 horas o 24 meses al planeador, reparación mayor a las mascarillas de oxígeno de los pilotos, revisión de la batería del equipo ELT y reemplazo de las marchas/generadores	Mesa Citation Center, ubicado en Mesa, AZ, EUA	CNQD918C	Cessna	650	Honeywell	TFE731-3RC-100S	9,380
017/2009	Aerolitoral	Las tareas F-PME-01, F-PME-03, F-PME-21, F-PME-30, 313101ALA, 343102ALE, 343203ALE, 554001ALE Y MIE14528001	Embraer Aircraft Maintenance Services, Inc., ubicado en Nashville, TN, USA	AY55744M	Embraer	145LR	N/A	N/A	sin cotización
018/2009	Aerovics	Aplicación de tarjetas del "CMP" Nos 272301, 273405, 321003, 311004, 322003, 723109, 723110, 723401, 723402, 723311, 723312, 724006, 724008, 724010, 742008, 753026, 792102 y 801012, Boletines de servicio 165, 173, 175A, 176 y SB BR700-72-9000455	Gulfstream aerospace Service Co., con número de permiso VJ1R560K, ubicado en Dallas, TX., EUA	VJR560K	Gulfstream	G-V	N/A	N/A	sin cotización
019/2009	Concesionaria Vuela Compañía de Aviación	Reparación estructural sobre la piel del fuselaje entre las cuadernas 2 y 3 del lado izquierdo	Aeromantenimiento, SA, ubicado en San Luis Talpa, Departamento de La Paz, EL SALVADOR	CO-001(Salvador) y CO-008/06 (Mex)	Airbus	A319-133	N/A	N/A	55,200
020/2009	Aero Taxi Mexicano	Reparación por garantía de acuerdo a la relación anexa a su solicitud, al planeador y a los motores	Raytheon Aircraft Services, ubicado en Houston, TX, EUA	XA1R605K	Raytheon	Hawker 900XP	Honeywell	731-50R-1H	sin cotización
021/2009	Aerovías Caribe	Reparación parcial no programada (bajo garantía)	Rolls Royce Aero Engines Services LTD, ubicado en Glasgow, Escocia	DQ5Y814M	Fokker	Fokker 100	Rolls Royce	TAY650-15	sin cotización
022/2009	Aerolitoral	Cumplimiento de la Directiva de aeronavegabilidad FAA 2008-26-06 (inspección por corrientes Eddy a la segunda Etapa de la turbina de alta)	Rolls Royce Brasil, ubicado en San Bernardo do Campo, BRASIL	507-01/DAC	Embraer	145EP	Rolls Royce	AE3007A1	sin cotización
023/2009	Transportes Aéreos Pegaso	Reparación Mayor (Overhaul)	Pratt & Whitney Canada, Quebec, CANADA	AMO 20-00	Eurocopter	EC 135 P2	Pratt & Whitney	PW206B2	sin cotización
024/2009	Transporte Ejecutivo Aéreo	Inspección de 12 meses al planeador, y aplicación de boletines de servicio por tiempo calendario y horas	Learjet Inc., ubicado en Tucson, AZ, EU	KW3R646L	Bombardier	CL-600-2B16(604)	N/A	N/A	sin cotización
025/2009	Aerolíneas Ejecutivas	Aplicación de la AD 2008-02-19 y boletín de servicio obligatorio TFE731-72-A3748	Garret Aviation Services, LLC (Standard Aero), ubicado en Springfield, IL, EUA	UO2R221L	Dassault	Falcon 50	Honeywell	TFE731-3-1C	sin cotización
026/2009	Coordinación de Transportes Aéreos del Estado de Chiapas	Inspección de 300/600 horas e inspección a la sección caliente (HSI), inspección de la fase D1 a la fase D6 al planeador, inspección de 12/24 meses a los sistemas RVSM	Bombardier Aircraft Services, ubicado en Fort Lauderdale, FL, EUA	LN4R342M	Learjet	25D	General Electric	CJ-610-8A	129,593
027/2009	Aereo Cabo	Reparación como se requiera al tren de nariz y daños al fuselaje ocasionado por aterrizaje forzoso	Cessna Citation Service Center ubicado en Wichita, KZ, EUA, y Talleres Aeronauticos Penta Aviation Services ubicado en Richmond, BC, CANADA NUMERO DE PERMISO 109-97	CNQD918C	Cessna	650	N/A	N/A	sin cotización
028/2009	Eurocopter de Mexico	Inspección y reparación como se requiera debido a golpes por ramas y arbustos a la pala del rotor de cola	American Eurocopter, LLC, ubicado en Grand Prairie, TX, EUA	VY1R575K	Eurocopter	AS350B3	N/A	N/A	sin cotización
029/2009	Herramex	Inspección de 100 horas al planeador y a los motores	The Flight Shop, Inc, con número de permiso PQ1375NM, ubicado en Boise, ID, EUA	PQ1375NM	Piper	PA-60-601P	Lycoming	IO-540-SIA5	sin cotización

Numero de RE	Empresa	Trabajo realizado	Lugar propuesto	No. De permiso	Fabricante	Modelo	Motor	Modelo	Cotización
030/2009	Aerolineas Ejecutivas	Aplicación del Certificado Tipo Suplementario (STC), inspecciones A, A+, 3A, 3A+, inspeccion de un año al APU, y las pruebas a los componentes	Duncan Aviation, Inc., con número de permiso JGVR194F, UBICADO EN Lincoln, NE., EUA	JGVR194F	Dassault	Falcon 2000	Garrett	GTCP36-150F2M	36,469
031/2009	Servicios Aeronauticos "Z"	Reparacion por daños ocasionados por aterrizaje sin tren extendido y remplazo de helice y motor de la aeronave	Julie's Aircraft Service, El Paso TX, E.U.A.	JULR259K	Cessna	TR 182	N/A	N/A	sin cotización
032/2009	Gobierno de estado de Chihuahua	Inspeccion de 150, 200, 300, 400, 450, 600, y 900 horas, reparacion mayor al tren de aterrizaje e inspecciones anuales,bianuales y de cinco años	Global Aviation Services Inc, Houston, TX, E.U.A	G5LR643X	Twin Commander	695 A	N/A	N/A	sin cotización
033/2009	Aeroservicios Dinamicos S.A. de C.V.	Inspeccion por vibracion y alta temperatura del motor	Pratt & Whitney Services, Bridgeport WV, E.U.A.	LM1R301K	Bombardier	Learjet 60	Pratt & Whitney	PW305A	sin cotización
034/2009	Mexico Transportes Aereos	Inspeccion de 12 meses, 500 horas a los motores	Gulfstream Aerospace Corp, Savanna GA, E.U.A.	GR4R216M	Gulfstream	GIV-X	Rolls Royce	TAY611-8C	sin cotización
035/2009	Gobierno de estado de Queretaro	Inspeccion "A" y reclamacion de garatia de Inspeccion "C"	Standard Aero, Houston, TX, E.U.A.	XB1R606K	Dassault	Falcon 20E	N/A	N/A	sin cotización
036/2009	Gobierno de estado de Queretaro	Eventos de inspeccion 1 y 2, inpspeccion de 100 Horas, lubricacion de 100 horas	Cutter Aviation, San Antonio TX, E.U.A.	U7TR491Y	Piper	PA-31t	N/A	N/A	sin cotización
037/2009	Servicios Aeronauticos de Oriente	Inspeccion general a turbina de alta presion	O'fallon, MO, E.U.A.	OTUR438L	North American	NA265-60	Pratt & Whitney	JT12A-8	sin cotización
038/2009	Aerotransportes Mas de Carga	Servicio "C1", "C2", "SC1","SC2", Inspecciones de 100 y 400 horas, Cambio de motor	LAN Airlines, Santiago de Chile, CHILE	LANY474J	Boeing	767-316F	General Electric	CF6-80C2	sin cotización
039/2009	servicios Aereos Interestatales	Inspeccion de 3 y 6 meses al planeador y motores	Learjet Inc, Tucson, AZ, E.U.A.	KW3R646L	Bombardier	Learjet 60	Pratt & Whitney	PCE 305A	60-116
040/2009	Aerolitoral	Reemplazo del balero de pivoteo y apoyo del estabilizador horizontal	Embraer Maintenance Services, Nashville, TN, E.U.A.	AY55744M	Embraer	145 EP	N/A	N/A	sin cotización
041/2009	Aero Roca	Revision por vibracion del motor	Citation Service Center, San Antonio TX, E.U.A.	CNQ5918C	Cessna	550 B	Pratt & Whitney	PW530A	sin cotización
042/2009	Transportes Aeromar	Reparacion por FOD a la seccion de baja presion del motor	SECA., con número de permiso ECSY084K, ubicado en Gonesse, CEDEX, France.	ECSY084K	Aerospatiale	ATR42-500	Pratt & Whitney	PW127E	sin cotización
043/2009	Prestadora de Servicios Aereos CF	Inspeccion periodica al motor	Garrett Aviation Services LLC, Houston TX, E.U.A.	XB1R606K	Bombardier	Learjet 31	Honeywell	TFE731-2-3B	24,788
044/2009	Servicios Integrales de Aviacion	Inspeccion y reparacion por fuga excesiva de aceite	Dallas Airmotive, Neosho, MI, E.U.A.	NZUR892L	Dassault	Falcon 20-F5	Honeywell	TFE731-5BR-2C	sin cotización
045/2009	Compañía Mexicana de Aviacion	Reparacion parcial a los modulos del FAN. LCP, HPC, HPT y reemplazo de los LLP's del motor	Rolls Royce PLC, Aero Repair and Overhaul, Glasgow, ESCOCIA	DQ5Y814M	Airbus	A320	International Aero Engines	V2500-A1	sin cotización
047/2009	Aerolitoral	Inspeccion y reparacion por fuga de aceite al motor	Rolls Royce Brasil, ubicado en San Bernardo do Campo, BRASIL	507-01/DAC	Embraer	145LR	Rolls Royce	AE3007A1	sin cotización
048/2009	Gobierno de estado de Jalisco	inspeccion de 150 horas / anual al planeador, reparacion mayor a las helices, reparacion mayor al tren de aterrizaje, revision de piloto automatico, correccion de diferencia de carga en los generadores y cambio de baterias principales	The Servicenter, Bethany, Oklahoma, E.U.A.	V5SR2170	Turbo Commander	690B	N/A	N/A	Cotizacion valida al 21 de febrero del 2009
049/2009	Aerolitoral	Inspeccion y reparacion al motor	GE Engine Services, Strother Field, KS, E.U.A.	LY2R995K	SAAB	340B	General Electric	CT7-9B	sin cotización
050/2009	Servicios ejecutivos Gosa	Inspeccion "A" y servicio de 300 al planeador y motores	Gulfstream Aerospace Services, Dallas, TX, E.U.A.	VJ1R560K	Gulfstream	G-200	N/A	N/A	DAL0109-020-G200.86-R00
051/2009	Taxis Aereos del nororeste	Realizar tarea de mantenimiento al planeador y motores	Bombardier Services Corporation Tucson, AZ, E.U.A.	WVE2935K	Bombardier	Learjet 45	Honeywell	TFE731-20BR-1B	sin cotización
052/2009	Aerolineas Sol	Servicio de 500 horas	Gulfstream Aerospace Corp, Long Beach CA, E.U.A.	EC3R470L	Gulfstream	Grumman V	Rolls Royce	BR700-710-A1-10	sin cotización
054/2009	aerotransportes Rafilher	Inspeccion y reparacion al motor	Pratt & Whitney Engine Services Inc Bridgeport WV, E.U.A.	LM1R301K	Raytheon	C90A	Pratt & Whitney	PT6a-21	sin cotización
055-2009	Aerovias Caribe	Reparacion programa al motor	Rolls Royce Aero Engines Services LTD, ubicado en Glasgow, Escocia	DQ5Y814M	Fokker	Fokker 100	Rolls Royce	TAY650-15	sin cotización
056/2009	Aerolitoral	Inspeccion por cumplimiento de Aeronavegabilidad FAA 2008-26-06	Rolls Royce Canada LTD, Quebec, CANADA	AMO-1-58	Embraer	145LR	Rolls Royce	AE3007A1	sin cotización

Numero de RE	Empresa	Trabajo realizado	Lugar propuesto	No. De permiso	Fabricante	Modelo	Motor	Modelo	Cotización
057/2009	Compañía Mexicana de Aviacion	Reparacion parcial a los modulos del FAN, LPC, HPC, HPT y reemplazo de los LLP's	Rolls Royce PLC, Aero Repair and Overhaul, Glasgow, ESCOCIA	DQ5Y814M	Airbus	A320	International Aero Engines	V2500-A1	sin cotización
061/2009	Aero Alterno	Instalacion de equipo localizador de emrgencia ELT de 406 Mhz	Superior Avionics Fort Lauderdale, FL, E.U.A.	LI4R337M	Beechcraft	HS-125-800A	N/A	N/A	sin cotización
062/2009	Aero Alterno	Instalacion de equipo localizador de emrgencia ELT de 406 Mhz	Superior Avionics Fort Lauderdale, FL, E.U.A.	LI4R337M	Beechcraft	HS-125-800A	N/A	N/A	sin cotización
063/2009	Aero Alterno	Instalacion de equipo localizador de emrgencia ELT de 406 Mhz	Superior Avionics Fort Lauderdale, FL, E.U.A.	LI4R337M	Beechcraft	HS-125-700A	N/A	N/A	sin cotización
065/2009	Aero Alterno	Instalacion de equipo localizador de emrgencia ELT de 406 Mhz	Superior Avionics Fort Lauderdale, FL, E.U.A.	LI4R337M	Beechcraft	HS-125-400A	N/A	N/A	sin cotización
067/2009	Exportadora de Sal	Inspeccion de 200 hrs en fase 1 al planeador y motores	Crownair Aviation Inc, San Diego CA, E.U.A.	CWNR273K	Beechcraft	B-200	Pratt & Whitney	PT6A-42	sin cotización
068/2009	ABC aerolineas	Reparacionpor daños en alabes de la turbina de alta potencia	GE Engine Services, Strother Field, KS, E.U.A.	LY2R995K	Airbus	A320-214	CFM International	CFM56-5B4/2P	sin cotización
069/2009	Xabre Aerolineas	Inspeccion de Seccioncaliente a los motores	Learjet Inc, Wichita, KS, E.U.A.	LK2R981K	Bombardier	Learjet 60	Pratt & Whitney	PW305A	sin cotización
071/2009	Aerovias Caribe	Reparacion parcial programada bajo garantia	Dallas Airmotive, Dallas TX, E.U.A.	YRRR491L	Fokker	Fokker 100	Rolls Royce	TAY650-15	sin cotización
072/2009	Servicios Aereos Corporativos	Inspeccion CZI (Core Zone Inspection) de 1000 y 1500 al motor	Duncan Aviation, Inc., con número de permiso JGVR194F, UBICADO EN Lincoln, NE., EUA	JGVR194F	Cessna	650	Honeywell	TFE731-3CR-100	sin cotización
073/2009	ABC aerolineas	Reparacion requerida por deterioro de balero No. 3 al motor	GE engine Services, Arkansas KS, E.U.A.	LY2R995K	Airbus	A320-214	CFM International	CFM56-5B4/2P	sin cotización
074/2009	Servicios Aereos Milenio	Cambio de vestidura en los asientos, laterales y cielo	Garrett Aviation Services LLC, Houston TX, E.U.A.	XB1R606K	Sabreliner	NA265-60	N/A	N/A	sin cotización
075-2009	Sericios aereos Denim	Inspeccion por desbalance del sistema de combustible e inspeccion de 100, 400 y 800 horas al planeador y 400 y 800 al APU	Bombardier Aircraft Services, Tucson AZ, E.U.A.	KW3R646L	Bombardier	CL600-2B16 (CL-604)	N/A	N/A	sin cotización
076/2009	Servicio tecnico aereo de Mexico	Inspeccion por encontrar particulas metalicas en el filtro CEFA y en el chip detector asi como oscilantes en los niveles de presion de aciete del motor	Aeromartine America Inc, Mesa AZ, E.U.A.	XZNR915L	Bell	430	Allison	250-C4-B	sin cotización
077/2009	Aerovias Caribe	Reparacion parcial no programa al motor	Dallas Airmotive, Dallas TX, E.U.A.	YRRR491L	Fokker	Fokker 100	Rolls Royce	TAY650-15	sin cotización
078/2009	Procuraduría General de la Republica	Inspeccion y reparacional cuerpo basico, a los motores, al nucle del rotor principal, a las palas del rotor principal, al nucleo de rotor de cola y palas del rotor de cola	Overseas Aircraft Support Inc, Lakeside AZ, E.U.A.	O4UR346Y	Bell	212	Pratt & Whitney	PT6T-3	sin cotización
079/2009	Concesionaria Vuela Compañía de Aviación	Aplicación de servicio "C1"	Aeromantenimiento, SA, ubicado en San Luis Talpa, Departamento de La Paz, EL SALVADOR	CO-001(Salvador) y CO-008/06 (Mex)	Airbus	A319-133	N/A	N/A	sin cotización
080/2009	Compañía Mexicana de Aviacion	Reparacion parcial a los modulos de FAN,LPC,HPC,LPT, asi como el reemplazo de LLP's	Rolls Royce PLC, Aero Repair and Overhaul, Glasgow, ESCOCIA	DQ5Y814M	Airbus	A320	International Aero Engines	V2500-A1	sin cotización
082/2009	Compañía Mexicana de Aviacion	Reparacion parcial de los modulos de FAN, LPC Y HPC	Ishikawajima-Harima Heavy Ind, Tokio JAPON	GA4Y199M	Airbus	A320	International Aero Engines	V2500-A1	sin cotización
083/2009	Aeroenlaces Nacionales	Aplicación de servicio 2C, 1C, 8A	Coopesa R.L., Alajula, COSTA RICA	EE4Y151M	Boeing	737-3B7	N/A	N/A	sin cotización
084/2009	Aerolineas de Tehuacan	Aplicación de boletines de servicio	Learjet Inc Tucson AZ, E.U.A.	KW3R646L	Bombardier	CL-604	N/A	N/A	5,375
085/2009	Dracolis Aviation	inspeccion de la seccion caliente y reparacion de los engranes de la bomba de combustible		E27R1730	Rockwell International	AC-90	N/A	N/A	sin cotización
086/2009	Rancho Productor de Leche	instalacion de equipo localizador de emergencia, inspeccion de tornilleria del ala, inspeccion del siste,a altimetrico y pitot estatico	Stevens Aviation Inc, Broomfield CO, E.U.A.	V1B6368K	Beechcraft	BE-300	N/A	N/A	sin cotización
087/2009	Procuraduría General de la Republica	Inspeccion y reparacional cuerpo basico, a los motores, al nucle del rotor principal, a las palas del rotor principal, al nucleo de rotor de cola y palas del rotor de cola	Overseas Aircraft Support Inc, Lakeside AZ, E.U.A.	O4UR346Y	Bell	UH-1H	Lycoming	T53L13B	sin cotización
088/2009	Aerolineas del Golfo	Inspeccion y reparacion requerida al planeador y motores	X-Air Flight Support, LLC, Hondo TX, E.U.A.	V77R157Y	Beechcraft	BE-200	N/A	N/A	sin cotización
089/2009	Aeropersonal	Inspeccion por corrosion, reemplazo de la Universal Data Transfer Unit y reinstalacion de asientos	Capital Aviation Inc, Bethany OK, E.U.A.	X91R092Y	Gulfstream	G-1159A	N/A	N/A	sin cotización
090/2009	Transportes Aeromar	Reparacion mayor al motor	SECA., con número de permiso ECSY084K, ubicado en Gonesse, CEDEX, France.	ECSY084K	Aerospatiale	ATR42-500	Pratt & Whitney	PW127E	sin cotización

Numero de RE	Empresa	Trabajo realizado	Lugar propuesto	No. De permiso	Fabricante	Modelo	Motor	Modelo	Cotización
091/2009	Tranportes Aeromar	Reparacion mayor al actuador del nucles de helice	Aircraft Propeller Service Inc, Illinois E.U.A.	EY2R811K	Aerospatiale	ATR42-320	N/A	N/A	sin cotización
092/2009	Aerolitoral	Inspeccion y reparacion al moto	Rolls Royce Brasil, ubicado en San Bernardo do Campo, BRASIL	507-01/DAC	Embraer	145LR	Rolls Royce	AE3007A1	sin cotización
093/2008	Centro de servicio Avemex	instalacion de sistemas de navegacionFMS, pamtallas EF1's, instrumentos de emergencia e instalacion de pedestal central	Sierra industries, Uvalde, TX, E.U.A.	SI6R285J	Cessna	550	N/A	N/A	sin cotización
093/2009	Aerolitoral	Inspeccion por cumplimeinto de Directiva de Aeronavegabilidad FAA-2008-26-06	Rolls Royce Canada LTD, Quebec, CANADA	AMO-1-58	Embraer	145LR	Rolls Royce	AE3007A1	sin cotización
094/2009	Avemex	Inspeccion fases A, A+	Dassault Aviation Jet-Wilmington Corp, Nwe Castle DE, E.U.A.	QU2R122L	Dassault	Falcon 2000	N/A	N/A	sin cotización
095/2009	Aerotaxis Dos Mil	Inspecciones A, 2A, 2A+, reemplazo de las etapas del compresor del motor	AVMATS, Chesterfield MO, E.U.A.	UVVR932L	Dassault	Falcon 20F	General Electric	CF700-20-2	sin cotización
096/2009	Starship	Aplicación de servicio C(4000 hrs)	Worldwide Aircraft Services Inc, Springfield MO, E.U.A.	OWFR547L	SAAB	340A	N/A	N/A	02-20-09
097/2009	Hoteles Dinamicos	Inspeccion y reparacion como sea requerida del sistema EGPWS e inspeccion del tren principal de nariz	Cessna Aircraft Company, San Antonio TX, E.U.A.	CNQ5918C	Cessna	550	N/A	N/A	sin cotización
098/2009	Aerolitoral	Inspeccion y reparacion al motor	Rolls Royce Brasil, San Bernardo do Campo SP, BRASIL	501-01/DAC	Embraer	145 LR	Rolls Royce	AE3007A1	sin cotización
099/2009	Aerolitoral	Inspeccion por corrientes Eddy a las sgunda etapa de alta por cumplimiento a la AF FAA2008-26-06	Standard Aero, Maryville, TN, U.S.A.	AEOR215N	Embraer	145 LU	Rolls Royce	AE3007A1	sin cotización
100/2009	Aerolitoral	Instalacion de un nuevo sistema de calefaccion en el parabrisas, instalacion de la unidad auxiliar del manejo de datos de vuelo, cambio de la barra de comando del director de vuelo, implementacion de seguro electromecanico del pedestal	Embaer Aircraft Maintenance Services, Nashville TN, E.U.A.	AY55744M	Embraer	145 LR	N/A	N/A	sin cotización
101/2009	Aero Calafia	Remocion del motor e instalacion de nuevo motor	Pratt & Whitney Engine Services Inc Bridgeport WV, E.U.A.	LM1R301K	Cessna	208 B	Pratt & Whitney	PT6A-114A	sin cotización
102/2009	Taxi Aereo BAE	Inspeccion de 270/400/600 horas a los motores	Citation Service Center, San Antonio TX, E.U.A.	CNQ5918C	Cessna	750	Rolls Royce	AE3007A1	WOQ2507-00058.1
103/2009	Coordinacion general de transportes aereos presidenciales	Reparacion mayor al motor	Turbomeca Francia, Tarnos FRANCIA	P.04(DGAC FRANCIA)	Eurocopter	Puma AS332L	Turbomeca	Makila 1A1	sin cotización
104/2009	Coordinacion general de transportes aereos presidenciales	Reparacion mayor al motor	Turbomeca Francia, Tarnos FRANCIA	P.04(DGAC FRANCIA)	Eurocopter	Puma AS332L	Turbomeca	Makila 1A1	sin cotización
105/2009	Servicios Aereos de Chihuahua	Inspeccion Fase "A", prueba del sistema de pitot estatico, inspeccion de botellas de oxigeno, prueba de angulo de ataque de ala e inspeccion exterior, inspeccion de fuga de combustible	Hawker Beechcraft Services Inc, Houston TX, E.U.A.	XA1R605K	Beechcraft	Beechjet 400A	N/A	N/A	WOQ2409-00208.1
106/2009	Concesionaria Vuela Compañía de Aviación	Servicio "C1"	Aeromantenimiento, SA, ubicado en San Luis Talpa, Departamento de La Paz, EL SALVADOR	CO-001(Salvador) y CO-008/06 (Mex)	Airbus	A319-133	N/A	N/A	sin cotización
107/2009	Aerolitoral	Reparacion menor de daño en ducto externo de flujo secundario	Standard Aero, Maryville TN, E.U.A.	AEOR215N	Embraer	145 LU	N/A	N/A	sin cotización
108/2009	Aerotaxi Grupo Tampico	reemplazo de las baterias de memoria de las computadoras de manejo de vuelo, diagnostico de mantenimiento, computadora de datos de aire, computadora de datos de rumbo y actitud	Centurion Investments Chesterfield MO, E.U.A.	UVVR932L	Dassault	Falcon 2000	N/A	N/A	sin cotización
109/2009	Imperial Aero Transportes	Inspeccion RVSM, Inspeccion anual de las baterias	Bombardier Customer Services Business Wichita, KS, E.U.A.	LK2R981K	Bombardier	Learjet 40XR	Honeywell	TFE 731-20BR-1B	45-2077
110/2009	Rajet Servicios Aereos	Aplicación del programa "More STC"	Advantage Aircraft Service Corpus Christy TX, E.U.A.	Q2AR598N	Beechcraft	F-90	Pratt & Whitney	PT6A-135	sin cotización
111/2009	Aerotaxis Metropolitanos	Inspeccion anual, reparacion mayor y cambio de trenes de aterrizaje principal y aplicación de codigos de inspeccion estructural del tren de aterrizaje principal	General Dynamics Aviations Services Palm Beach FL, E.U.A.	PB8R624N	Gulfstream	G-IV	N/A	N/A	sin cotización
112/2009	Aeropersonal	Mantenimiento de 96 meses, trabajos interiores a la aeronave, asi como reparacion de la parte inferior del ala derecha	Gulfstream Aerospace Corp Savannah Georgia, E.U.A.	GR4R216M	Gulfstream	G-V	N/A	N/A	sin cotización
113/2009	Transporte Aereo Tecnico Ejecutivo	Corrida e investiagcion de falla de motor	Dallas Airmotive Inc, Dallas TX, E.U.A.	YRRR491L	Beechcraft	Hawker 800XP	Honeywell	TFE731-5BR	sin cotización
114/2009	Transportes Aeromar	Reparacion a la seccio caliente del motor	SECA , con número de permiso ECSY084K, ubicado en Gonesse, CEDEX, France.	ECSY084K	Aerospatiale	ATR42-320	Pratt & Whitney	PW121	sin cotización

Numero de RE	Empresa	Trabajo realizado	Lugar propuesto	No. De permiso	Fabricante	Modelo	Motor	Modelo	Cotización
115/2009	Autotransportes Internacionales	Realizar cambio de motor por uno re manufacturado de favrica	AHR Avionics Inc, San Antonio TX, E.U.A	CF2R740R	Cessna	T210N	Lycoming	TSIO-520P	sin cotización
117/2009	Rajet Servicios Aereos	Inspeccion de 150 Hrs y a l'icacion de boletines de servicio	Global Aviation Services Inc, Houston, TX, E.U.A	G5LR643X	Turbo Commander	Rockwell TC690	N/A	N/A	39,640
118/2009	Gobiernos de estado de Sonora	Inspeccion de 5 años al tren de aterrizaje principal y de nariz y cilindros actuadores e inspeccion de 150 hrs	Executive Aircraft Maintenance, Scottsdale, AZ, E.U.A.	E27R173O	Twin Commander	690-B	N/A	N/A	sin cotización
119/2009	Avemex	inspeccion periodica mayor a los motores	Dallas Airmotive Inc, Grapevine TX, E.U.A.	NZUR892L	Cessna	C650	Honeywell	TFE731-3r-100s	sin cotización
120/2009	Compañía Mexicana de Aviacion	Reparacion parcial al modulo de HPT del motor	Rolls Royce PLC, Aero Repair and Overhaul, Glasgow, ESCOCIA	DQ5Y814M	Airbus	A320	International Aero Engines	V2500-A1	sin cotización
121/2009	Compañía Mexicana de Aviacion	Reparacion parcial al modulo HPT del motor	Rolls Royce PLC, Aero Repair and Overhaul, Glasgow, ESCOCIA	DQ5Y814M	Airbus	A320	International Aero Engines	V2500-A1	sin cotización
122/2009	Coordinacion general de transportes aereos presidenciales	reparacion mayor por rozamiento de alabes con la carcaza en los modulos 2 y 5 del motor	Turbomeca Francia, Tarnos FRANCIA	P.04(DGAC FRANCIA)	Eurocopter	Puma AS332L	Turbomeca	Makila 1A	sin cotización
123/2009	Coordinacion general de transportes aereos presidenciales	reparacion mayor por tiempo limite de operacion al motor	Turbomeca Francia, Tarnos FRANCIA	P.04(DGAC FRANCIA)	Eurocopter	Puma AS332L	Turbomeca	Makila 1A	sin cotización
124/2009	Aeroenlaces Nacionales	Aplicación de servicio 2C, 1C, 8A, reparaciones estructurales	Coopesa R.L., Alajula, COSTA RICA	EE4Y151M	Boeing	737-301	N/A	N/A	sin cotización
125/2009	Aerolitotal	Inspeccion por correintes de Eddy a las segunda etapa de turbina de alta por cumplimiento a la AD FAA-2008-26-06	Rolls Royce Canada LTD, Quebec, CANADA	AMO 1-58	Embraer	145LU	Rolls Royce	AE3007A1	sin cotización
126/2009	Aerolitotal	Instalacion de un nuevo sistema de calefaccion en el parabrisas, instalacion de la unidad auxiliar del manejo de datos de vuelo, cambio de la barra de comando del director de vuelo, implementacion de seguro electromecanico del pedestal	Embraer Aircraft Maintenance Services, Inc., ubicado en Nashville, TN, USA	AY55744M	Embraer	145EP	N/A	N/A	sin cotización
127/2009	Personas y paquetes por aire	Inspeccion de Seccioncaliente a los motores	HALE Aircraft Inc Hampton GA, E.U.A.	LFNR007L	Bombardier	Learjet 25D	General Electric	CJ-610-8A	sin cotización
128/2009	Sirvair	Aplicación del servicio anual y cambio de piel en el fuselaje a la altura de la puerta principal de entrada	Gulfstream Aerospace, Dallas TX, E.U.A.	VJ1R560K	Gulfstream	G-1159A	N/A	N/A	SAV0109-188-GIII.323-R00
129/2009	Instituto Nacional de Estadistica y Geografia	Correcciones de inspeccion visual al fuselaje denominada SID (Supplemental Inspection Document)	West Star Aviation Inc. Grand Juction CO, E.U.A	WTRXR173J	Cessna	441	N/A	N/A	sin cotización
130/2009	Instituto Nacional de Estadistica y Geografia	Correcciones de inspeccion visual al fuselaje denominada SID (Supplemental Inspection Document)	West Star Aviation Inc. Grand Juction CO, E.U.A	WTRXR173J	Cessna	441	N/A	N/A	sin cotización
131/2009	Mineria Peñasquito	Reparacion Mayor a los motores	Dalla Airmotive, Dallas TX y Foothill Aircraft Sales and Services Ulland CA, E.U.A.	YRRR491L	Beechcraft	King Air 200	Pratt & Whitney	PT6A-41	sin cotización
132/2009	Servicios Aereos Corporativos	Reparacion mayor por vencimiento de tiemio calendario a la helice matca hartzell HC-E4A-3D	Jordan propeller Service Inc. San Antonio TX, E.U.A.	EK2R797K	Pilatus	PC-12/45	N/A	N/A	sin cotización
133/2009	Aerolineas Damojh	Reemplazo de los motores	F & E Aircraft Maintenance Miami FL, E.U.A.	F8ER232Y	Boeing	737-200	Pratt & Whitney	JT8D-9A	sin cotización
134/2009	Transportadora Egoba	Inspeccion por evento 1 y 2	Cheyenne Air Service, Washinton PA, E.U.A.	GW1R184K	Piper	PA-42-1000	N/A	N/A	sin cotización
135/2009	Servicios Aereos ILSA	Instalacion de winglets, instalacion de asientos, revision de equipo ára operar RVSM, servicio de 12 meses a la APU y servicio de 4 años a la aeronave	Hawker Beechcraft Services INC, Littles Rock AR, E.U.A.	UH6R899J	Beechcraft	Hawker 800XP	N/A	N/A	sin cotización
136/2009	Aerolitotal	Inspeccion por correintes de Eddy a las segunda etapa de turbina de alta por cumplimiento a la AD FAA-2008-26-06	Standard Aero, Maryville, TN, U.S.A.	AMO 1-58	Embraer	145LU	Rolls Royce	AE3007A1	sin cotización
137/2009	Transportes Aereos Pegaso	Reparacion mayor al motor	Vector Aerospace Helicopter Services Richmond, BC, CANADA	231-91	Eurocopter	BK-117-C1	Turbomeca	Arriel 1E2	sin cotización
138/2009	Secretaria de Seguridad Publica	Servios programados operacion 1, inspeccion por ultrasonido y visual al empotre de ala a fuselaje	Bizjet International Sales and Support Inc. Tulsa OK, E.U.A.	IY2R915K	Gulfstream	G-II	N/A	N/A	sin cotización
139/2009	aeroservicios tecnicos Regiomontanos	Inspeccion a la seccion caliente al la unidad de potencia auxiliar	Dallas Airmotive Inc. Dallas TX, E.U.A.	YRRR491L	Cessna	650	Honeywell	GTCP-36-150	sin cotización

Numero de RE	Empresa	Trabajo realizado	Lugar propuesto	No. De permiso	Fabricante	Modelo	Motor	Modelo	Cotización
140/2009	Coordinacion general de transportes aereos presidenciales	Aplicación del servicio "1C", re-certificación del equipo RVSM, instalacion de un baño en la cabina delantera de pasajeros, instalacion del servicio de internet abordo	Associated Air Center, Dallas TX, E.U.A.	TX2R203L	Boeing	757-225ER	N/A	N/A	sin cotización
141/2009	Servicio tecnico aereo de Mexico	Inspeccion y reparacion al compresor por baja potencia del motor	Aerometime America Inc. Mesa AZ, E.U.A.	XZNR915L	Bell	430	Rolls Royce	250-C4-B	sin cotización
142/2009	Gobiernos de estado de Jalisco	Modificacion al sistema de luces del panel de instrumentos, luces internas y externas e inspeccion anual al helicoptero	Texas Aviation Services, número de permiso RV1R466K, ubicado en Fort Worth, TX, EUA	RV1R466K	Bell	412	N/A	N/A	sin cotización
143/2009	Gobierno de estado de Baja California	Servicio de 150 hrs al planeador y motores	Crownair Aviation Inc, San Diego CA, E.U.A.	CWNR273K	Turbo Commander	690C	Garrett	TPE-331-5K	sin cotización
144/2009	Avemex	inspeccion a la seccion caliente y reemplazo del discp de primera etapa de la turbina	Pratt & Whyney Engina Services Inc. Bridgeport WV, E.U.A.	LM1R301K	Bombardier	Learjet 60	Pratt & Whitney	PW305A	sin cotización
145/2009	Gobierno de estado de Chihuahua	Inspeccion 1 y 2 a los motores	Citation Service Center, San Antonio TX, E.U.A.	CNQ5918C	Cessna	Citation CJ3	N/A	N/A	sin cotización
146/2009	Aerolitoral	Inspeccion por correintes de Eddy a las segunda etapa de turbina de alta por cumplimiento a la AD FAA-2008-26-06	Rolls Royce Canada LTD, Quebec, CANADA	AMO 1-58	Embraer	145LR	Rolls Royce	AE3007A1	sin cotización
147/2009	Aerolitoral	Inspeccion por correintes de Eddy a las segunda etapa de turbina de alta por cumplimiento a la AD FAA-2008-26-06	Standard Aero, Maryville, TN, U.S.A.	AEOR215N	Embraer	145LR	Rolls Royce	AE3007A1	sin cotización
148/2009	Aerolitoral	Inspeccion por correintes de Eddy a las segunda etapa de turbina de alta por cumplimiento a la AD FAA-2008-26-06	Rolls Royce Canada LTD, Quebec, CANADA	AMO 1-58	Embraer	145LR	Rolls Royce	AE3007A1	sin cotización
149/2009	Aerolitoral	Instalacion de un nuevo sistema de calefaccion en el parabrisas, instalacion de la unidad auxiliar del manejo de datos de vuelo, cambio de la barra de comando del director de vuelo, implementacion de seguro electromecanico del pedestal	Embraer Aircraft Maintenance Services, Inc., ubicado en Nashville, TN, USA	AY55744M	Embraer	145LR	N/A	N/A	sin cotización
150/2009	Gobierno de estado de Baja California	Servicio de 100 hrs al motor	Blackhawk Helicopters A.C., San Diego CA, E.U.A.	YHRR208L	McDonnel Douglas	MD-530F	Rolls Royce	250-C30	sin cotización
151/2009	Aerolitoral	Inspeccion por correintes de Eddy a las segunda etapa de turbina de alta por cumplimiento a la AD FAA-2008-26-06	Rolls Royce Canada LTD, Quebec, CANADA	AMO 1-58	Embraer	145LR	Rolls Royce	AE3007A1	sin cotización
153/2009	Concesionaria Vuela Compañía de Aviación	Aplicación del servicio "C1"+"C2"	Aeromantenimiento, SA, ubicado en San Luis Talpa, Departamento de La Paz, EL SALVADOR	CO-001(Salvador) y CO-008/06 (Mex)	Airbus	A319-132	N/A	N/A	sin cotización
154/2009	Pablo Villareal Guajardo	Aplicación de los documentos 5, 10 y 21, cumplimiento de las cartas de servicio	Citation Service Center, San Antonio TX, E.U.A.	CNQ5918C	Cessna	525	N/A	N/A	sin cotización
155/2009	Soni Aviones	Inspecciones fases A/B/C de 300/600 y 1200 hrs	Learjet Inc, Dallas TX, E.U.A.	L5VR603Y	Bombardier	Learjet 45	N/A	N/A	45-2030
156/2009	Banco de Mexico	Inspeccion mayor a las helices	Aircraft Propeller Service Inc, Illinois E.U.A.	EY2R811K	Bombardier	DHC-8-202	N/A	N/A	sin cotización
158/2009	Compañía Mexicana de Aviacion	Reparacion parcial a los modulos de FAN,LPC,HPC,LPT, asi como el reemplazo de LLP's	Rolls Royce PLC, Aero Repair and Overhaul, Glasgow, ESCOCIA	DQ5Y814M	Airbus	A320	International Aero Engines	V2500-A1	sin cotización
159/2009	Transportes Aeromar	Reparacion mayor al motor	SECA., con número de permiso ECSY084K, ubicado en Gonesse, CEDEX, France.	ECSY084K	Aerospatiale	ATR42-500	Pratt & Whitney	PW127E	sin cotización
160/2009	Servicios Aeronauticos Z	inspeccion de 60/12/6 meses al planeador, inspeccion de 60 al tren de aterrizaje	General Dynamics Aviation Center, Dallas TX, E.U.A.	VJ1R560K	Bombardier	CL600-2B16	N/A	N/A	sin cotización
161/2009	Servicios Aeronauticos Z	Fases de inspeccion A1-A6(300hrs, 12 meses) al planeador, inspeccion anual a los motores	Bombadier Business Aviation Services Tucson AZ, E.U.A.	KW3R646L	Bombardier	Learjet 60	Pratt & Whitney	PW-305-A	sin cotización
162/2009	Aerolitoral	Inspeccion a la segunda etapa de turbina de alta presion por cumplimiento a la AD FAA2009-08-51	Rolls Royce Canada LTD, Quebec, CANADA	AMO 1-58	Embraer	145ER	Rolls Royce	AE3007A1	sin cotización
163/2009	Aerolitoral	inspeccion a la segunda etapa de turbina de alta por cumplimiento a la AD FAA 2009-08-51	Standard Aero Maryville TN, E.U.A.	AEOR215N	Embraer	145LR	Rolls Royce	AE3007A1	sin cotización
164/2009	Aerolitoral	Inspeccion y reparacion al motor	Rolls Royce Brasil, San Bernardo do Campo SP, BRASIL	507-01/DAC	Embraer	145LR	Rolls Royce	AE3007A1	sin cotización

Numero de RE	Empresa	Trabajo realizado	Lugar propuesto	No. De permiso	Fabricante	Modelo	Motor	Modelo	Cotización
165/2009	Ensenada Vuelos Especiales	Reparacion mayor al motor	Dallas Airmotive, Dallas TX, E.U.A.	YRRR491L	Mitsubishi	MU-300	Pratt & Whitney	JT15D-4	sin cotización
166/2009	Aerotransportes del Humaya	Inspeccion de acuerdo al programa de mantenimiento	Duncan Aviation, Inc., con número de permiso JGVR194F, UBICADO EN Lincoln, NE., EUA	JGVR194F	Cessna	650	N/A	N/A	JD0932093056
167/2009	Aerolitoral	Inspeccion a la segunda etapa de la turbina de alta presion por cumplimiento a la AD FAA 2009-08-51	Standard Aero, Maryville, TN, U.S.A.	AEOR215N	Embraer	145LR	Rolls Royce	AE3007A1	sin cotización
168/2009	Compañía Mexicana de Aviacion	Reparacion parcial a los modulos de FAN,LPC,HPC,LPT, asi como el reemplazo de LLP's	Rolls Royce PLC, Aero Repair and Overhaul, Glasgow, ESCOCIA	DQ5Y814M	Airbus	A320	International Aero Engines	V2500-A1	sin cotización
169/2009	Servicios especiales del pacifico Jalisco	inspeccion al core, inspeccion de 800 horas a los motores, inspeccion anual al planeador y re-certificacion del equipo RVSM	West Star Aviation Inc. Grand Junction CO, E.U.A	WTXR173J	Bombardier	Learjet 31	N/A	N/A	0900364GJT
171/2009	Pavimentos Laguna	Cumplimiento de los requerimientos especiales del programa MORE a los motores	Stevens Aviation Inc, Broomfield CO, E.U.A.	VIB638K	Piper	PA-31T	Pratt & Whitney	PT6A-28	WOQ09-0147-BJC
172/2009	Servicios Aereos Regiomontanos	inspecciones al planeador, inspeccion a las baterias principales, descarga de los datos de la grabadora de datos de vuelo, inspeccion de 600 hrs a los motores	Cessna Aircraft Co., Wichita KS, E.U.A.	CNQR918C	Cessna	Citation X	Rolls Royce	AE3007A1	sin cotización
173/2009	Aerolitoral	Inspeccion a la segunda etapa de la turbina de alta presion por cumplimiento a la AD FAA 2009-08-51	Standard Aero Maryville TN, E.U.A.	AEOR215N	Embraer	145LR	Rolls Royce	AE3007A1	sin cotización
174/2009	Gobierno de estado de Baja California	Servicio de inspeccion fases III y IV al planeador y motores	Crownair Aviation Inc, San Diego CA, E.U.A.	CWNR273K	Raytheon	BE-200	Pratt & Whitney	PT6A-41	sin cotización
175/2009	Antair	Inspeccion al fuselaje por NTD y trabajos programados al planeador y motores	Gulfstream Aerospace Services, Dallas, TX, E.U.A.	VJ1R560K	Gulfstream	GII	Rolls Royce	SPEY-511-8	sin cotización
176/2009	Aerolineas de Tehuacan	Cambio en garantia del telefono satelital, inspeccion a motores y planeador de 100 y 40 horas, inspeccion a la APU de 500 hrs, analisis de filtro y espectro metrico de aceite de la APU, Certificacion de las computadoras de vuelo, transponder y sistemas	Bombardier Aircraft Services, Tucson AZ, E.U.A.	KW3R646L	Bombardier	CL-604	N/A	N/A	5,375
177/2009	Gobierno de estado de Chiapas	Instalacion por actualizacion de equips de navegacion VHF y ADF, inspecciones de las fases A1 a A6, inspeccion al sistema RVSM e inspecciones especiales	Aircraft & Turbine Support Inc, Tulsa OK, U.S.A.	W51R185X	Bombardier	Learjet 35A	N/A	N/A	sin cotización
178/2009	Aerolineas ejecutivas	Aplicación de certificados tipo suplementarios y servicio de 3200 hrs	Learjet Inc Tucson AZ, E.U.A.	KW3R646L	Bombardier	CL-600-2B16(604)	N/A	N/A	5,501
179/2009	Aero silza	inspeccion fase A, inspeccion a componentes de 6 y 12 meses, inspeccion anuala a la APU, servio de 300 y 600 hrs a los motores	Learjet Inc Tucson AZ, E.U.A.	KW3R646L	Bombardier	Learjet 60	Pratt & Whitney	PW-305-A	sin cotización
180/2009	Aerolineas Centrales	Inspeccion de 400 hrs al planeador y motores, inspeccion de 1000 a la APU	Bombardier Aircraft Services, Fort Lauderdale FL, E.U.A.	LN4R342M	Bombardier	BD-100-1a10	Honeywell	AS907-1-1A	20,084
181/2009	Escuela de Aviacion Mexico	Reparacion en el borde de salida del estabilizador horizontal y al borde de ataque del estabilizador vertical con materiales compuestos	Mansberger Aircraft Inc. Foth Worth TX E.U.A.	348503761	Diamond	DA20-C1	N/A	N/A	sin cotización
182/2009	Aero Roca	Fase 10, 20, 21 y prueba hidrostática de la botellas de emergencia del tren	Citation Service Center, San Antonio TX, E.U.A.	CNQ5918C	Cessna	550B	N/A	N/A	sin cotización
183/2009	Aerolitoral	Inspeccion a la segunda etapa de la turbina de alta presion por cumplimiento a la AD FAA 2009-08-51	Standard Aero Maryville TN, E.U.A.	AEOR215N	Embraer	145LR	Rolls Royce	AE3007A1	sin cotización
184/2009	Aerolitoral	Instalacion de un nuevo sistema de calefaccion en el parabrisas, instalacion de la unidad auxiliar del manejo de datos de vuelo, cambio de la barra de comando del director de vuelo, implementacion de seguro electromecanico del pedestal	Embraer Aircraft Maintenance Services, Inc., ubicado en Nashville, TN, USA	AY55744M	Embraer	145EP	N/A	N/A	sin cotización
185/2009	Concesionaria Vuela Compañía de Aviación	Servicio "C1+C2"	Aeromantenimiento, SA, ubicado en San Luis Talpa, Departamento de La Paz, EL SALVADOR	CO-001(Salvador) y CO-008/06 (Mex)	Airbus	A319-133	N/A	N/A	sin cotización
186/2009	Concesionaria Vuela Compañía de Aviación	Servicio "C1+C2"	Aeromantenimiento, SA, ubicado en San Luis Talpa, Departamento de La Paz, EL SALVADOR	CO-001(Salvador) y CO-008/06 (Mex)	Airbus	A319-133	N/A	N/A	sin cotización
187/2009	Concesionaria Vuela Compañía de Aviación	Servicio "C1+C2"	Aeromantenimiento, SA, ubicado en San Luis Talpa, Departamento de La Paz, EL SALVADOR	CO-001(Salvador) y CO-008/06 (Mex)	Airbus	A319-133	N/A	N/A	sin cotización

Numero de RE	Empresa	Trabajo realizado	Lugar propuesto	No. De permiso	Fabricante	Modelo	Motor	Modelo	Cotización
188/2009	Secretaria de Seguridad Publica	reparacion mayor a la seccion del compresor, corrida del motor en celda de prueba e inspeccion general al motor instalado	Action Aircraft Engine Overhaul Dallas TX, E.U.A.	A9UR626J	Bell	206B3	Rolls Royce	250-C20B	sin cotización
189/2009	Island Air	Instalacion del sistema TCAS II e instalacion de 2 transponder, inspeccion periodica mayor, servicio de 2100 hrs, e inspeccion a motores	Cambata International LLC Stanford FL y Duncan Aviation Lincoln NE, E.U.A.	Q5BR070X Y JGV5194F	Hawker Siddeley	DH-125-IA	Honeywell	TFE-731-3-1H	JD0931210030
190/2009	Aerohabit	Reparacion mayor a los motores	Pratt & Whitney Engine Services Midway WV, E.U.A	LM1R301K	Raytheon	King Air C90A	Pratt & Whitney	PT6A-21	sin cotización
191/2009	VWA Servicios Aereos	Inspeccion anual y aplicación de servicio de 12 meses a los componentes correspondientes	Jet Works Air Center Management LLC Denton TX E.U.A.	JW0R647N	Pilatus	PC-12/47	N/A	N/A	sin cotización
192/2009	Aeroservicios Guerrero	Inspeccion a seccion caliente al motor	Pratt & Whitney Los Alamitos CA, E.U.A.	EJ3R477L	Cessna	208B	Pratt & Whitney	PT6A-114A	sin cotización
193/2009	Aerovias de Mexico	Reparacion parcial al motor, para correccion de daño originado por particulas metalicas en los detectores magneticos	Delta Airlines, con numero de permiso DALR026A, ubicado en Atlanta, GA, EUA	DALA026A	Boeing	737-700	General Electric	CFM56-7B22	sin cotización
194/2009	Aeronaves TSM	inspeccion a la seccion caliente (HSI)reemplazo de balero de compresor y rueda de tercera etapa de turbina e inspeccion de valvulas de drenado plenum	Turbine Standard Ltd. Holland OH, E.U.A.	X2ZR927X	Fairchild	SA-227AC	Honeywell	TPE-331-11U	sin cotización
195/2009	Aeronaves TSM	Inspeccion no programada debido a un paro repentino del motor	Turbine Standard Ltd. Holland OH, E.U.A.	X2ZR927X	Fairchild	SA-227AC	Honeywell	TPE-331-11U	DCFV060309-P44270
196/2009	Aerolitoral	Inspeccion a a segunda etapa de turbina de alta presion por corrientes de Eddy	Stardard Aero Maryville TN, E.U.A.	AEOR215N	Embraer	145LR	Rolls Royce	AE3007A1	sin cotización
197/2009	Aerolitoral	Inspeccion a la segunda etapa de turbina de alta presion por corrientes de Eddy	Rolls Royce Brasil Sao Bernardo do Campo SP, BRASIL	507-01/DAC	Embraer	145LR	Rolls Royce	AE3007A1	sin cotización
198/2009	Avemex	Aplicación de fases A1-A6, B1-B6, C1-C6, D1-D6, inspeccion a la instalacion de la bateria, check operacional y capacitancia a la bateria de emergencia, check funcional al ELT, inspeccion a la botellas extintoras de cabina, prueba funcional al CVR, reemplazo del estabilizador hprizontal, inspeccion visual al soporte de laestructura, ameses, combustor y linea de combustible de la APU, inspeccion de la seccion caliente y reemplazo de de primera etapa del motor	Bombardier Aircraft Services Inc. Wichita KS, E.U.A.	LK2R981K	Bombardier	Learjet 60	Pratt & Whitney	PW305A	sin cotización
199/2009	Aerolineas Ncionales	Restauracion completa de los modulos de la unidad, modificacion para incrementar el tiempo de motor instalado en ala (TOW), restauracion de la caja de engranes, cambio de LLP's, con tiempo remanente menores a 15800 ciclos, incorporacion de Directivas de A	CELMA, con numero de permiso A8ZR580Y, ubicado en Petropolis, BRASIL.	A8ZR580Y	Boeing	737-301	General Electric	CFM56-3B2	sin cotización
200/2009	Learcom	Reparacion a ala izquierda (borde de ataque y stall strips)	Learjet Inc Wichita KS, E.U.A.	LK2R981K	Bombardier	Learjet 25D	N/A	N/A	25D373
201/2009	Aerokaluz	Inspeccion de 250 hrs a planeador y motores	Gulfstream Aerospace Corporation Savanna GA, E.U.A.	GR4R216M	Gulfstream	G150	N/A	N/A	sin cotización
202/2009	Taxis Aereos del noroeste	Reparacion como se requiera del "Nose Wheel Steering Hardness"	Bombardier Aerospace Tucson AZ, E.U.A.	KW30646L	Bombardier	Learjet 45	N/A	N/A	sin cotización
203/2009	Compañía Mexicana de Aviacion	Reparacion parcial a los modulos de FAN,LPC,HPC,LPT, asi como el reemplazo de LLP's	Rolls Royce PLC, Aero Repair and Overhaul, Glasgow, ESCOCIA	DQ5Y814M	Airbus	A320	International Aero Engines	V2500-A1	sin cotización
204/2009	Aerodiomatic	instalacion y actualizacion del sistema UNS 1D al UNS 1LW, inspeccion 1C y 2 B, al planeador e inspeccion de 600/800 hrs al mismo y 250/150 a los motores	General Dynamics Dallas TX, E.U.A.	VJ1R560K	Dassault	F-10	Garrett	TFE-731-2-1C	sin cotización
206/2009	Universal Jet Rental de Mexico	Inspeccion y/o reparacion como se requiera al motor	Aircraft & Turbine Support Inc, Tulsa OK, U.S.A.	W51R185X	Bombardier	Learjet 25B	General Electric	CJ610-6	sin cotización
207/2009	Kaua Transportes aereos	Servicio de 1000 horas, reparacion mayos a las helices	Sun Aviation Vero Beach FL, E.U.A.	ECWR470D	Piper	PA-34-220T	N/A	N/A	sin cotización
208/2009	Gobierno de estado de Campeche	Aplicación del suplemento de certificado por la instalacion de aire acondicionado, aplicación de los trabajos de mantenimiento correspondientes a 48 y 60 meses	Aviation Material & Technical Support San Luis Missouri MO, E.U.A.	UVVR932L	Sabreliner	NA265-60	N/A	N/A	WOQ08-01452
209/2009	Transportes Aeromar	Reparacion como se requiera, por alto consumo de aceite	SECA., con número de permiso ECSY084K, ubicado en Gonesse, CEDEX, France.	ECSY084K	Aerospatiale	ATR42-500	Pratt & Whitney	PW127E	sin cotización
210/2009	Gobierno de estado de Chihuahua	Inspeccion al FOD	Global Aviation Services Inc, Houston, TX, E.U.A	G5LR643X	Twin Commander	695A	Garrett	TPE331-10-511K	39,925
211/2009	Aerolitoral	Inspeccion a la segunda etapa de la turbina de alta presion por cumplimiento a la AD FAA 2009-08-51	Rolls Royce Canada LTD, Quebec, CANADA	AMO-1-58	Embraer	145LR	Rolls Royce	AE3007A1	sin cotización
212/2009	Commander Mexicana	Aplicación de tarjetas CAMP corespondientes a las inspeccion de 60 meses	Centurion Investments Chesterfield MO, E.U.A.	UVVR932L	Sabreliner	NA265-60	N/A	N/A	sin cotización
213/2009	Commander Mexicana	Aplicación de inspeccion mayor y trabajos de 2100 hrs a los motores	Garrett Aviation Services LLC, Houston TX, E.U.A.	XB1R606K	Sabreliner	NA265-60	Garrett	TFE 731-3DR-1D	sin cotización

Numero de RE	Empresa	Trabajo realizado	Lugar propuesto	No. De permiso	Fabricante	Modelo	Motor	Modelo	Cotización
214/2009	Jean Gerardo Rodriguez Garicia	Reparacion mayor por tiempo calendario a la helice	R & D Propeller Service Houston TX E.U.A.	R5DR343X	Cessna	208A	N/A	N/A	sin cotización
215/2009	Servicio Tecnico Aereo de Mexico	Reparacion mayor al motor	Acrohelipro Global Services Inc, Bristish Columbia CANADA	231-91	Bell	407	Rolls Royce	250-C47-B	sin cotización
216/2009	Albisa	reparacion del radar, recertificacion del equipo RVSM, calibracion de los equipos de navegacion y comunicacion, aplica cion de servicio de 300 hrs al planeador y motores, 600 hrs al estabilizador horizontal y steering del tren de aterrizaje de nariz reciclado de baterias principales	Tarrant County Avionix Burleson TX, E.U.A.	TRJR588X	Bombardier	Learjet 25D	General Electric	CJ-610-8A	sin cotización
218/2009	Aviacion Comercial de America	Aplicación de boletines de servicio, limpieza del area superior de los anillos interiores de la ventanas	Dassaul Falcon Jet Corp Little Rock AR, E.U.A.	D8QR774X	Dassault	Falcon 7X	N/A	N/A	LRQ08-00406
219/2009	Plan Aeronaves	Realizacion de inspeccion periodica a los motores	Standard Aero Maryville TN, E.U.A.	XB1R606K	Cessna	650	N/A	N/A	sin cotización
220/2009	Aero Corporacion AZOR	Cambio de discos de la tercera y cuarta etapa del modulo de turbina opr limite de vida por ciclos del motor	Dallas Airmotive Inc Neosho, MO, E.U.A.	NZUR892L	Bell	206-L4	Allison	250-C30	sin cotización
221/2009	Aerolitoral	Inspeccion a la segunda etapa de la turbina de alta presion por cumplimiento a la AD FAA 2009-08-51	Rolls Royce Canada LTD, Quebec, CANADA	AMO-1-58	Embraer	145LR	Rolls Royce	AE3007A1	sin cotización
222/2009	Aeroservicios ejecutivos corporativos	Inspeccion A, "A+", correccion de discrepancias detectadas a la entrega de la aeronave	Dassault Aircraft Services New Castle DE, E.U.A.	QU2R122L	Dassault	Falcon900EX	Honeywell	TFE 731-60-1C	sin cotización
223/2209	Aerokaluz	Inspecciones de 300, 600 y 1200 hrs al planeador e inspeccion de 300 hrs a los motores	Duncan Aviation Dallas TX, E.U.A.	JGVR194F	Bombardier	Learjet 60	Pratt & Whitney	PW305A	sin cotización
224/2009	Aeroenlaces Nacionales	Aplicación del servicio 1C, 8A, 4A, 2A Y 1A, reparaciones estructurales, servicios aplicables a los motores, aplicación de directivas de aeronavegabilidad	Coopesa R.L., Alajula, COSTA RICA	CO-001(Salvador) y CO-008/06 (Mex)	Boeing	737-301	General Electric	CFM56-3B2	sin cotización
225/2009	Baja Aeropesca	Reparacion Mayor al motor	Tim's Aircraft Engines Inc Hawaran CA, E.U.A.	T22R537Y	Cessna	182P	Continental	0470R25B	sin cotización
226/2006	Servios Aereos del Nazas	inspeccion de seccion caliente a los motores	Dallas Airmotive Dallas TX, E.U.A.	YRRR491L	Beechcraft	King Air F-90	Pratt & Whitney	PT6A-135A	sin cotización
227/2009	Servicios Ejecutivos Continental	reparacion por fuga de aceite a la APU	Standard Aero Houston TX E.U.A.	XB1R606K	Dassault	Falcon 900EX	N/A	N/A	sin cotización
228/2009	Francisco de Jesus allende Viveros	Pruebas de abnco al motor	Dallas Airmotive Dallas TX, E.U.A.	YRRR491L	Hawker Siddeley	DH-125-400a	Garrett	TFE 731-3-1H	sin cotización
229/2009	Aerovena	Aplicación de los boletines de servicio y directivos de aeronavegabilidad	Bombardier Learjet Inc Tucson AZ, E.U.A.	KW3R646L	Canadaair	CL600-2B16	N/A	N/A	5,357
230/2009	Aerovias de Mexico	Reparacion como corresponda para la correccion del daño que origino la prescencia de particulas metalicas en los detectores magneticos del motor	Delta Airlines, con numero de permiso DALR026A, ubicado en Atlanta, GA, EUA	DALA026A	Boeing	737-700	N/A	N/A	sin cotización
231/2009	Transportes Aeromar	Reparacion a la seccion caliente del motor	SECA., con número de permiso ECSY084K, ubicado en Gonesse, CEDEX, France.	ECSY084K	Aerospatiale	ATR42-500	Pratt & Whitney	PW127E	sin cotización
232/2009	Transportes Aereos pegaso	Reparacion mayor al motor	Pratt & Whitney Canada, Quebec, CANADA	AMO-1-58	Eurocopter	EC135P2	Pratt & Whitney	PW206B2	91,133,868
233/2009	Eurocopter de Mexico	Inspeccion y reparacion como se requiera a la pala del rotor principal	American Eurocopter, LLC, ubicado en Grand Prairie, TX, EUA	VY1R575K	Eurocopter	AS-350B3	N/A	N/A	sin cotización
234/2009	Aerovito	Inspeccion y reparacion del motor por daños en los alabes por ingestios de objeto desconocido	Pratt & Whiney Engines Services Brodgeport WV, E.U.A.	LM1R301K	Cessna	208B	Pratt & Whitney	PT6A-114	sin cotización
235/2009	Servicio tecnico aereo de Mexico	Reparacion mayor y aplicación de boletines de servicio	Aeromaritime America Inc Mesa AZ, E.U.A.	XZNR915L	Bell	206 B3	Allison	250-C20J	sin cotización
236/2009	Aerolitoral	Instalacion de un nuevo sistema de calefaccion en el parabrisas, instalacion de la unidad auxiliar del manejo de datos de vuelo, cambio de la barra de comando del director de vuelo, implementacion de seguro electromecanico del pedestal	Embraer Aircraft Maintenance Services, Inc., ubicado en Nashville, TN, USA	AY55744M	Embraer	145	N/A	N/A	sin cotización
237/2009	Aerovito	Modificacion del Flight Management System, Modificacion de oil Access door	Jet Works Air Center Management LLC Denton TX E.U.A.	JW0R647N	Piaggio	P-180	Pratt & Whitney	PT6A-66	sin cotización
238/2009	Influenza Corporativa	Reparacion mayor a los motores	Hancock Enterprises Hermitage TN, E.U.A.	OCKR173L	Twin Commander	690B	Honeywell	TPE 331-10T-516K	sin cotización

Numero de RE	Empresa	Trabajo realizado	Lugar propuesto	No. De permiso	Fabricante	Modelo	Motor	Modelo	Cotización
240/2009	Hoteles Dinamicos	Aplicación de boletines a los motores, aplicación de servicio de 150 hrs, recertificación de balsas 1 y 2, recertificación de kit de primeros auxilios, inspeccion del ducto del sistema antihielo	Bombardier Business Aircraft Services Tucson AZ, E.U.A.	KW3R646L	Bombardier	CL600-2B16	General Electric	CF34-3A1	5,142
241/2009	Aerolitoral	Reemplazo del balero de pivoteo y apoyo del estabilizador horizontal	Embraer Maintenance Services, Nashville, TN, E.U.A.	AY55744M	Embraer	145LR	N/A	N/A	sin cotización
242/2009	Aerolitoral	Inspeccion a la segunda etapa de la turbina de alta presion por cumplimiento a la AD FAA 2009-08-51	Standard Aero Maryville TN, E.U.A.	AEOR215N	Embraer	145LR	Rolls Royce	AE3007A1	sin cotización
243/2009	Aerolitoral	Inspeccion a la segunda etapa de la turbina de alta presion por cumplimiento a la AD FAA 2009-08-51	Rolls Royce Canada LTD, Quebec, CANADA	AEOR215N	Embraer	145LR	Rolls Royce	AE3007A1	sin cotización
244/2009	Aerolitoral	Inspeccion a la segunda etapa de la turbina de alta presion por cumplimiento a la AD FAA 2009-08-51	Standard Aero Maryville TN, E.U.A.	AEOR215N	Embraer	145LR	Rolls Royce	AE3007A1	sin cotización
245/2009	Servicios Aereos Noticiosos	Inspeccion de 24 meses, cambio individual del motor con inspecciones externas de NDT	General Dynamics Aviation Services Inc Palm Beach FL, E.U.A.	PB8R624N	Gulfstream	G-II	Rolls Royce	SPEY-511-8	SAV0209-064-GII.14-R00
246/2009	Secretaria de Seguridad Publica	Overhaul al modulo de turbina e inspeccion general al motor y sus componentes	Action Aircraft Engine Overhaul Dallas TX, E.U.A.	A9UR626J	Bell	206-L4	Rolls Royce	250-C30P	sin cotización
247/2009	Ensenada Vuelos Especiales	Reparacion mayor al motor	Dallas Airmotive Dallas TX, E.U.A.	YRRR491L	Mitsubishi	MU-300	Pratt & Whitney	JT15D-4	sin cotización
248/2009	Aerolineas Ejecutivas	inspecciones A y B, Inspeccion de 200 y 400 hrs asi como inspeccion menor a motores, inspeccion a la seccion caliente	Hawker Beechcraft Services y Dallas Air Motive	XA1R605K	Raytheon	Beechjet 400A	Pratt & Whitney	JT15D-5	WOQ2409-01347.1
249/2009	Transportes Aereos pagaso	Reparacion Mayor al motor	Vector Aerospace Helicopter Services Richmond, BC, CANADA	231-91	Eurocopter	BK-117-C1	Turbomeca	Arriel 1E2	sin cotización
250/2009	Arrendadora Industrial de servicios	Servicio de reparacion mayor a las Helices	San Antonio propeller Services, ubicado en San Antonio, TX, EUA	DM2R773K	Piper	PA-31T	N/A	N/A	1,921
251/2009	Aerolitoral	Aplicación de las tareas y aplicación de los servicios de referencia FPME01, 03, 31 30	Embraer Aircraft Maintenance Services, Inc., ubicado en Nashville, TN, USA	AY55744M	Embraer	145LR	N/A	N/A	sin cotización
252/2009	Servicios Aereos Denim	Correccion por falla al sistema de precaucion (WS) inspecciones E, F1-F12, G, inspeccion al ELT, inspeccion a las baterias, balance de los elevadores e inspeccion al equipo de emergencia	Hawker Beechcraft Services, Inc. No XA1R605K, ubicado en Huston TX, EUA	XA1R605K	Beechcraft	800XP	N/A	N/A	Lista anexa
253/2009	Personas y paquetes por aire	Inspeccion por FOD al motor	HALE Aircraft Inc Hampton GA, E.U.A.	LFNR007L	Learjet	25D	General Electric	CJ610-8A	sin cotización
254/2009	Commander Mexicana	Reemplazo de las camaras de combustion de los motores	Turbine Engine Specialist, ubicado en Fort Worth, TX, EUA	TEHR262X	Bombardier	BD-100-1a10	Honeywell	AS907-1-1A	sin cotización
255/2009	Commander Mexicana	Inspecciones de 6, 12 y 60 meses, aplicación de BS	Learjet Inc, Dallas TX, E.U.A.	L5VR603Y	Bombardier	BD-100-1a10	N/A	N/A	sin cotización
256/2009	Coordinacion de Servicios Aereos del Estado de Mexico	Reparacion por daños internos a la camara de combustion y aplicación de BS al motor asi como inspeccion por posibles daños a la camara de combustion	Pratt & Whitney Canada, Corp, ubicado en Quebec, Canada	AMO-20-00	Agusta	Varios	Pratt & Whitney	PW207C	sin cotización
257/2009	Aerotresalia	Inspeccion de 12 meses, restauracion de los detectores de humo del baño y compartimento de equipaje, inspeccion y pesado de los extinguidores	Bombardier Aerospace Tucson AZ, E.U.A.	KW3R646L	Bombardier	BD-100-1a10	N/A	N/A	4,221
258/2009	Eagleheart Airshop	Inspeccion a la Seccion Caliente HSI al motor	Pratt & Whitney Engine Services, ubicado en Long Beach, CA, USA	EJ3R477L	Cessna	208B	Pratt & Whitney	PT6A-114A	sin cotización
259/2009	Jaime Jaffers Mc Dawn	Reparacion mator por daño interno a la helice	R & D Propeller Service Pearland TX E.U.A.	R5DR343X	Cessna	TU206E	N/A	N/A	sin cotización
260/2009	Centro de servicio Avemex	Inspecciones fases 18 y 43, asi como la inspeccion al sistema de aire acondicionado	Sierra industries, Uvalde, TX, E.U.A.	SI6R285J	Cessna	550	N/A	N/A	sin cotización
261/2009	Aerolitoral	Inspeccion a la segunda etapa de la turbina de alta presion por cumplimiento a la AD FAA 2009-08-51	Standard Aero, con número de permiso AEOR215N, ubicado en Maryville, TN, USA.	AEOR215N	Embraer	145LR	Rolls Royce	AE3007A1	sin cotización
262/2009	Coordinacion general de transportes aereos presidenciales	Reparacion mayor por tiempo limite al nucleo del rotor principal y aplicación de Ads y BSs	Eurocopter Francia, ubicado en Cedex, FRANCIA	FR-21G003	Eurocopter	330A31	N/A	N/A	sin cotización
263/2009	Coordinacion general de transportes aereos presidenciales	Inspecciones B2, B3 y B16, rectificacion de los equipos para operar RVSM y reparacion mayor a la APU	Jet Works Air Center Management LLC Denton TX E.U.A.	JW0R647N	Gulfstream	G-1159A	Garrett	36-100G	sin cotización

Numero de RE	Empresa	Trabajo realizado	Lugar propuesto	No. De permiso	Fabricante	Modelo	Motor	Modelo	Cotización
264/2009	Aero Calafia	inspeccion de seccion caliente a los motores	Pratt & Whitney Engine Services, ubicado en Bridgeport, WV, EUA	LM1R301K	Cessna	208B	Pratt & Whitney	PT6A-114A	sin cotización
265/2009	Secretaria de Seguridad Publica	Cambio de motor	Bizjet International Sales and Support Inc. Tulsa OK, E.U.A.	IY2R915K	Dassault	Falcon 20E	General Electric	CF700-20-2D2	sin cotización
266/2009	Promotora Gilma	Inspecciones de 60 meses y por corrosion	AVMATS, Chesterfield MO, E.U.A.	UVVR932L	Sabreliner	NA265-60	N/A	N/A	185495 pesos
267/2009	Gofair	Aplicación de los documentos MD, MG y lavado de compresores	Wichita Citation Service Center, ubicado en Wichita KS, EUA	CNQR918C	Cessna	Citation 680	N/A	N/A	sin cotización
268/2009	Transportes Aeromar	Reparacion por Inspeccion a la seccion caliente HSI del motor	SECA, con número de permiso ECSY084K, ubicado en Gonesse, CEDEX, France.	ECSY084K	Aerospatiale	ATR42-500	Pratt & Whitney	PW127E	sin cotización
269/2009	Jorge Jose Cornish Garduño	Servicio de 100 hrs al planeador	Sampm Inc, ubicado en San Antoni TX, EUA	LSZR252X	Mooney	M20K	N/A	N/A	sin cotización
270/2009	Banco de Mexico	Inspeccion mayor a las helices	Aircraft Propeller Service Inc, Illinois E.U.A.	EY2R811K	Bombardier	DHC-8-202	N/A	N/A	sin cotización
271/2009	Gobierno del Estado de Guanajuato	Inspeccion al modulo de turbina por baja potencia y alta temperatura, inspeccion general y corrida en celda	Aeromaritime America Inc Mesa AZ, E.U.A.	XZNR915L	Bell	206 B3	Rolls Royce	250-C20R/4	93,305
272/2009	Servicios Aeronauticos Z	Aplicación de las fases de inspeccion 1 al 6 y 25, 42, 46, MA, documento 28, MPI, remplazo de engine isolators, reemplazo de la marcha generadora,	Mesa Citation Center, ubicado en Mesa, AZ, EUA	CNQR918C	Cessna	650	Garrett	TFE 731-3C-100S	Lista anexa
273/2009	Exportadora de Sal	Aplicación de la Fase 2 (400 horas) al planeador y motores	Jet Air System, Llc, ubicado en El Cajon, CA, EUA	J6YR858K	Beechcraft	B-200	Pratt & Whitney	PT6A-42	sin cotización
274/2009	Aerolima	Instacion de ELT y reparacion mayor a la marcha-generador derecho e izquierdo	Hawker Beechcraft Services, Inc. No XA1R605K, ubicado en Huston TX, EUA	XA1R605K	Beechcraft	Super King Air 350	N/A	N/A	10,542
275/2009	Transportacion Aerea del Norte	Aplicación de los documentos de inspeccion y boletines de servicio, e inspeccion de la piel para operar RVSM	Cessna Citation Service Center ubicado en Wichita, KZ, EUA,	CNQR918C	Cessna	680	N/A	N/A	Lista anexa
276/2009	Aerolineas ejecutivas	Inspeccion y reparacion como se requiera por presentar material ferroso en muestra de aceite SOAP	Duncan Aviation, Inc., con número de permiso JGVVR194F, UBICADO EN Lincoln, NE., EUA	JGVVR194F	Dassault	Falcon 50	Honeywell	TFE 731-3-1C	sin cotización
277/2009	Taxis Aereos del noroeste	Aplicación de los boletines de servicio y directivos de aeronavegabilidad	Bombardier Aerospace Tucson AZ, E.U.A.	KW30646L	Bombardier	Learjet 45	N/A	N/A	sin cotización
278/2009	Aeroservicios Corporativos de San Luis	Aplicación de la directiva de aeronavegabilidad	Garrett Aviation Services LLC, Houston TX, E.U.A.	XB1R606K	Bombardier	Learjet 31	Garrett	TFE-731-2-3B	sin cotización
279/2009	Verataxis	Aplicación de la inspeccion IBR al motor y fases A, B y C a la aeronave	Bombardier Aerospace Tucson AZ, E.U.A.	KW3R646L	Learjet	60	Pratt & Whitney	PW305A	53,944
280/2009	Vuelos Corporativos de Tehuacan	Aplicación de la inspeccion de 150/250 horas y 500/650 horas a los motores y fases A y B a la aeronave	Bombardier Aerospace Tucson AZ, E.U.A.	KW3R646L	Learjet	45	Honeywell	TFE 731-20AR-1b	30,995
281/2009	Helitafe	Inspeccion y reparacion como se requiera por detectar baja potencia en pruebas al motor	Turbomeca, USA, ubicado en Grand Prairare, TX, EUA	WC1R579K	Eurocopter	EC 120B	Turbomeca	Arrius 2F	sin cotización
282/2009	Coordinacion de Servicios Aereos del Estado de Mexico	Reparacion por desprendimiento prematuro del material ceramico y perdida de potencia en los motores	Industria de Turbopropulsores SA, Madrid España	ES 145 003	Agusta	AS109S	Pratt & Whitney	PW207C	sin cotización
283/2009	AX Transporter	Reparacion mayor al motor	Airmark Overhaul, Inc ubicado en FT Lauderdale FL, USA	JL4R288M	Cessna	T206H	Lycoming	TIO-540AJ1A	31,200
284/2009	servicios Aereos Interestatales	Aplicación de las fases "A", "B" asi como la aplicación de boletines de servicio y Ads	Raytheon Aircraft Services, ubicado en Houston, TX, EUA	XA1R605K	Beechcraft	Beechjet 400A	N/A	N/A	sin cotización
285/2009	Gobierno del estado de Chiapas	Reemplazo de la rueda de turbina de la primera etapa, de la segunda, inspeccion de overhaul a modulo de la turbina, overhaul al gobernador, inspeccion de 150, 300 y 2000hrs al motor	Essential Turbines, Inc, Quebec Canada	TC 37-94	Bell	206L-4	Rolls Royce	250-C30P	sin cotización
286/2009	Aerolitoral	Reparacion Workscope a la aeronave, aplicación de diferentes tareas, prueba de analisis de escalamiento del estabilizador horizontal, instalacion de un nuevo sistema de calefaccion en el parabrisas, inspeccion y/o reparacion del actuador y maniobras y componentes del piston del tren, refuerzos estructurales en la entrada de la piel del fuselaje, y servicios hasta 2000 CY +C4	Embraer Aircraft Maintenance Services, Inc., ubicado en Nashville, TN, USA	AY55744M	Embraer	145LR	N/A	N/A	sin cotización

Numero de RE	Empresa	Trabajo realizado	Lugar propuesto	No. De permiso	Fabricante	Modelo	Motor	Modelo	Cotización
287/2009	Federacion de asociaciones de pilotos y propietarios de aviones agricolas de la Republica Mexicana	Reparacion mayor al motor y aplicación de boletines y directivas	Gulf Coast Turbine, Inc, ubicado en Wharton, TX, EUA	G6CR341J	Ayres	S2R-CG6	Aireseach	TPE-331-6-252M	sin cotización
288/2009	Aerovias Caribe	Reparacion parcial no programada al motor	Dallas Airmotive, Dallas TX, E.U.A.	YRRR491L	Fokker	F100	Rolls Royce	TAY 650-15	sin cotización
289/2009	Aerovias Caribe	Reparacion parcial no programada	Rolls Royce Aero Engines Services LTD, ubicado en Glasgow, Escocia	DQ5Y814M	Fokker	Fokker 100	Rolls Royce	TAY 650-15	sin cotización
290/2009	CTC	Valoracion y reparacion por paro repentino en vuelo del motor	Dallas Airmotive, Inc, ubicado en Dallas, TX, EUA	YRRR491L	Mitsubishi	MU-300	Pratt & Whitney	JT15D-4	sin cotización
291/2009	Aero Taxis Metropolitanos	Aplicación del servicio de 12 y 24 meses, reconfiguracion de la cabina de pasajeros, y trabajos miscelaneos	Gulfstream aerospace Service Co., con número de permiso VJ1R560K, ubicado en Dallas, TX., EUA	VJ1R560K	Gulfstream	G-V	Rolls Royce	BR700-710-A1-10	617,527
292/2009	Comercial Aerea	Aplicación de la fase 2, revicion del giro del copiloto y Beacon	S & L Aero, Inc., "El Paso Jet", ubicado en El Paso, TX, EUA	EJR602N	Cessna	425	N/A	N/A	sin cotización
293/2009	Centro de servicios de aviacion ejecutiva	Reparacion de compuerta derecha del compartimiento de avionics	Bombardier Aircraft Services, ubicado en Fort Lauderdale, FL, EUA	LN4R342M	Bombardier	Learjet 45	N/A	N/A	sin cotización
294/2009	Servicios Aereos de Chihuahua	Inspeccion fase 2, inspeccion anual del extinguidor del copiloto, overhaul a las marchas generadoras izquierda y derecha	West Star Aviation Inc. Grand Junction CO, E.U.A	WTXR173J	Cessna	441	Garrett	TPE331-10N	Lista anexa
295/2009	Aerolitoral	Inspeccion y reparacion al motor	Standard Aero, con número de permiso AEOR215N, ubicado en Maryville, TN, USA.	AEOR215N	Embraer	145LR	Rolls Royce	AE3007A1	sin cotización
296/2009	Javier Cañedo Gonzalez	Aplicación de fases (A1-A6) , inspecciones de 6, 12, 24, inspeccion a la seccion caliente, de la unidad de potencia auxiliar, reemplazo de baterias CVR, reemplazo de baterias principales, reemplazo de pantalla Airshow, reparacion de defectos por garantia, aplicacion de boletines y directivas que apliquen y lavado de compresores a los motores	Learjet Inc Tucson AZ, E.U.A.	KW3R646L	Bombardier	Learjet 60	Pratt & Whitney	PW305	Lista anexa
297/2009	Gobierno del Estado de Durango	Actualizacion de los equipos de navegacion y comunicacion ELT, CVR, transponders, TCAS II, Aircell, Flight Display System, asi como MPI	Learjet Inc, Wichita, KS, E.U.A.	LK2R981K	Bombardier	Learjet 35A	Honeywell	TFE731-2-2B	sin cotización
298/2009	Transportes Aereos pegaso	Reparacion mayor al motor	Vector Aerospace Helicopter Services Richmond, BC, CANADA	231-91	Eurocopter	BK-117-C2	Turbomeca	Arriel 1E2	sin cotización
299/2009	ABC aerolineas	Reparacion como sea requerida debido al vencimiento de componentes limitados por vida asi como aplicación de boletines de servicio y directivas	GE Engine Services, Strother Field, KS, E.U.A.	LY2R995K	Airbus	A320-214	CFM International	CFM56-5B4/2P	sin cotización
300/2009	Servicio Aereo Saltillo	Inspecciones fases 3 y 4, aplicación de tarjetas CAMP asi como la inspeccion de la seccion caliente	Hawker Beechcraft Services Inc, Houston TX, E.U.A.	XA1R605K	Raytheon	B-300	Pratt & Whitney	PT6A-60A	sin cotización
301/2009	Cuevas G	Reparacion por problemas en los cilindros de los motores	Aircraft Engine Specialist, Llc, ubicado en Chandler, AZ, USA.	ZF7R728Y	Piper	PA-31-325	Lycoming	TIO-540-J2B	sin cotización
302/2009	Aero Corporacion AZOR	Reparacion como se requiera del modulo 3, por tener daños en los alabes del disco de turbina	Turbomeca Engine Corp, ubicado en Grand Prairie, TX, EUA	WCIR579K	Eurocopter	350B3	Turbomeca	Arriel 2B	sin cotización
303/2009	Aeroservicios especializados	Inspeccion general por paro bubito y daños por golpes a las palas	Rotor Blades Inc, ubicado en Broussard, Louisiana, EUA	R8DR713Y	Bell	407	N/A	N/A	sin cotización
304/2009	Aereo Dorado	Inspecciones de 12, 24, 36 y 72 meses e inspeccion a componentes por tiempo calendario y horas de vuelo	Duncan Aviation ubicado en Michigan, EUA	EBVR450D	Gulfstream	G-1159	N/A	N/A	sin cotización
305/2009	Aeromodelo	Aplicación de las inspecciones A, A+, 2A, 2A+, asi como boletines de servicio y directivas de aeronavegabilidad	Jet Corp, Inc, ubicado en Chesterfield, MO, EUA	DELR158D	Dassault	Falcon 50EX	N/A	N/A	15,000
306/2009	Learcom	Inspeccion mayor y reparacion como se requiera por presentar baja potencia durante el vuelo a los motores	Nacional Aerotech Aviation, Inc, ubicado en Hampton, GA, EU	CA6R517N	Bombardier	Learjet 24D	General Electric	CJ610-6	66,074
307/2009	Transportes Aeromar	Reparacion por daños en turbina de potencia del motor	SECA., con número de permiso ECSY084K, ubicado en Gonesse, CEDEX, France.	ECSY084K	Aerospatiale	ATR42-500	Pratt & Whitney	PW127E	sin cotización
308/2009	Servicios Aeronauticos Z	Reparacion como se requiera por presentarse falla en el sistema de flaps	Harrods Aviation, ubicado en Londres, Inglaterra, UK	UK145.0090	Bombardier	CL-600-2B16	N/A	N/A	sin cotización
309/2009	Estafeta Carga Aerea	Tareas CPCP y demas servicios para la devolucion de la aeronave, inspecciones 1A, 1B, 3A, 2B, 2B, 1C, 4C	Coopesa R.L., Alajula, COSTA RICA	EE4Y151M	Boeing	737-229C	N/A	N/A	sin cotización

Numero de RE	Empresa	Trabajo realizado	Lugar propuesto	No. De permiso	Fabricante	Modelo	Motor	Modelo	Cotización
310/2009	Servicios Aeronauticos Aero Personal	Aplicación de los boletines de servicio, atencion de discrepancias posteriores a la entrega de la aeronave y la aplicación de la tarea de mantenimiento	Dassault Aircraft Services, con número de permiso YL1R642K, ubicado en Little Rock, AR., EUA.	YL1R642K	Dassault	Falcon 7X	N/A	N/A	sin cotización
311/2009	Aerolitoral	Inspeccion a la segunda etapa de la turbina de alta presion por cumplimiento a la AD FAA 2009-08-51	Rolls Royce Canada LTD, Quebec, CANADA	AMO 1-58	Embraer	145LR	Rolls Royce	AE3007A1	sin cotización
312/2009	Aerolitoral	Inspeccion a la segunda etapa de la turbina de alta presion por cumplimiento a la AD FAA 2009-08-51	Standard Aero, con número de permiso AEOR215N, ubicado en Maryville, TN, USA.	AEOR215N	Embraer	145LR	Rolls Royce	AE3007A1	sin cotización
313/2009	Gobierno del Estado de Baja California Sur	Inspeccion de 100 y 200 horas al planeador y los motores	S & L Aero, Inc., "El Paso Jet", ubicado en El Paso, TX, EUA	EIJR602N	Cessna	414A	Continental	TSIO-520-NB	Lista anexa
314/2009		no se encontro el documento 314/2009							
315/2009	Aerilider	Servicio de 150 horas, de 12 meses, aplicación de los codigos CMP y atencion por alto consumo de aceite de los motores	Gulfstream Aerospace Co., ubicado en Dallas, TX, EUA	GR4R216M	Gulfstream	G-IV	Rolls Royce	TAY611-8	2,500
316/2009	Aerolitoral	Aplicación de tareas, servicio de 48 horas, programa de corrosion zonal estructural, programa de corrosion estructural	Embraer Aircraft Maintenance Services, Inc., ubicado en Nashville, TN, USA	AY55744M	Embraer	145LR	N/A	N/A	sin cotización
317/2009	Transportes Aeromar	Reparacion por FOD en el compresor de baja presion	SECA., con número de permiso ECSY084K, ubicado en Gonesse, CEDEX, France.	ECSY084K	Aerospatiale	ATR42-500	Pratt & Whitney	PW127E	sin cotización
318/2009	Procuraduría General de la Republica	Inspeccion a la seccion caliente	United Turbine Corporation, ubicado en Miami, FL, EUA	UTUR555L	Beechcraft	SKA-300	Pratt & Whitney	PT6A-60A	sin cotización
319/2009	Nexton	Reparacion por fuga de aceite y servicio de 150 horas	Executive Aircraft Maintenance, Scottsdale, AZ, E.U.A.	E27R1730	Rockwell International	690B	Garrett	TPE331-10T-512	sin cotización
320/2009	Transportes Aereos Terrestres	Reparacion a la piel superior y estructura secundaria del ala izquierda	Foothill Aircraft Sales and Service, ubicado en Upland, CA, EUA	AJ4R052M	De Haviland	Twin Atter DHC-6	N/A	N/A	sin cotización
321/2009	Coordinacion general de transportes aereos presidenciales	Inspeccion B1-B6, inspeccion C1, C6 al planeador por tiempo calendario, Inspeccion MPI (1400 hrs) a motores y CZI	ROYGWEST Inc Van Nugys CA, E.U.A.	UQRR958I	Bombardier	Learjet 35	Garrett	TFE731-2-2B	sin cotización
322/2009	Aerolitoral	inspeccion por vencimiento de componentes limitados por vida del compresor del motor	Standard Aero Maryville TN, E.U.A.	AEOR215N	Embraer	145LR	Rolls Royce	AE3007A1	sin cotización
323/2009	Gobierno de estado de Queretaro	Inspeccion A,2A,2A+ Y Z, servicio de 6 meses al equipo de avionica, revision por garantis del motoro	Standard Aero Houston TX E.U.A.	XB1R606K	Dassault	Falcon 20 E	N/A	N/A	sin cotización
324/2009	Servicios Integrales de Aviacion	Aplicación de servicio anual, tareas complementarias, aplicación de AD's y boletines de servicio	West Star Aviation Ltd Dallas TZ, E.U.A.	5PAR631Y	Dassault	Falcon 20-F5	N/A	N/A	sin cotización
325/2009	Aerofrisco	Inspecciones 1C, 2C, Y 4A, inspeccion de 48 meses, actualizacion de los equipos de navegacion	Gulfstream Aeroservices Corp, Savanna GA, E.U.A.	GR4R216M	Gulfstream	G-V	N/A	N/A	SAV0509-129-G.5052-R0
326/2009	Corporacion Aerea Cencor	Aplicación de la work authorization, e inspeccion fase A de la Aeronave	Tarrant County Avionics & Maintenance Inc, ubicado en Burleson, TX, EUA	TRJR588X	Raytheon	Beechjet 400A	Pratt & Whitney	JT15D-5	sin cotización
327/2009	Aerolineas ejecutivas	Aplicacion de boletin de servicio mandatorio	Hawker Beechcraft Services San Antonio TX, E.U.A.	XA1R605K	Raytheon	Premier IA	N/A	N/A	sin cotización
328/2009	Aeromundo ejecutivo	Inspeccion de 212 meses, correccion de vibracion al motor, aplicación de algunos codigos CMP	General Dymasis aViation Services Co Las Vegas NV, E.U.A.	LS3R669L	Gulfstream	GIII	Rolls Royce	SPEY-511-8	LAS18266
329/2009	Aerolineas Marcos	Cambio de naceles y bujes del estabilizador horizontal por garantia, servicio de 600 hrs y mantenimiento al sistema RVSM	Gulfstream Aerospace Services Corp Dallas TX, E.U.A.	VJ1R560K	Gulfstream	G-200	N/A	N/A	6,709,011,977
330/2009	Secretaria de Seguridad Publica	Servicio de 200 hrs a los motores, servicio de 150 horas al planeador y cambio de pintura por cambio de imagen	Global Aviation Services Inc, Houston, TX, E.U.A	G5LR643X	Twin Commander	695	Honeywell	TPE 331-10-511K	sin cotización
331/2009	Servicios Aereos Denim	servicio de 6 /12 y 36 meses, plicacion de AD's y boletines de servicio	Bombardier Aircraft Dallas TX E.U.A.	L5VR603Y	Bombardier	CL600-2B16	N/A	N/A	TUS09/6/22-604-5630-790-10366
332/2009	Operadora de Vuelos Ejecutivos	Aplicación de tareas de mantenimiento del programa CAMP correspondiente a 500 hrs y 12 meses	Gulfstream Aerospace Co Dallas TX, E.U.A.	VJ1R560K	Gulfstream	GV-SP (G550)	N/A	N/A	SAV0309-112-G550.5182-R01
333/2009	Aero Corporacion AZOR	Reparacion por daños en punta de las palas, asi como reparacion por daños en el borde de ataque de la pala	International Aviation Composites Forth Worth TX, E.U.A.	YIV004J	Eurocopter	355A110030-02	N/A	N/A	sin cotización

Numero de RE	Empresa	Trabajo realizado	Lugar propuesto	No. De permiso	Fabricante	Modelo	Motor	Modelo	Cotización
334/2009	Gobierno de estado de Chiapas	Instalacion de AVCON FIN's, instalacion de equipos sandel avionic horizontal situation indicator attitude direction indicator, aplicaci3n de inspeccions fases A1 hasta A6, asi como inspecciones especiales	Avcon Insdutrries Cityt Couentry Airport Newton Kansas E.U.A.	B92R922N	Bombardier	Learjet 25D	N/A	N/A	sin cotizaci3n
335/2009	Taxi Aereo de Veracruz	Inspeccion C al planeador	Dassaul Falcon Jet Corp Little Rock AR, E.U.A.	D8QR774X	Dassault	Falcon 50	N/A	N/A	sin cotizaci3n
336/2009	Aerolitoral	inspeccion por vencimiento de componentes limitados por vida del compresor del motor	Rolls Royce Brasil Sao Bernardo do Campo SP, BRASIL	507-01/DAC	Embraer	145LR	Rolls Royce	AE3007A1	sin cotizaci3n
337/2009	Taxis Aereos del Valle de Toluca	Inspecciones 1, 19, 42/ELT, MI y aplicaci3n de boletines de servicio y AD's	San Antonio propeller Services, ubicado en San Antonio, TX, EUA	CNQR918C	Cessna	650	N/A	N/A	sin cotizaci3n
338/2009	International Charter and Cargo Services	Aplicaci3n del servicio 2C, incluye los servicios A, 2A, 2A+, 4A,4A+, C y 2C	Standard Aero Houston TX E.U.A.	XB1R606K	Dassault	Falcon 200	N/A	N/A	27,909
339/2009	Aerolitoral	inspeccion a la segunda etapa de turbina de alta por cumplimiento a la AD FAA 2009-08-51	Standard Aero Maryville TN, E.U.A.	AEOR215N	Embraer	145LR	Rolls Royce	AE3007A1	sin cotizaci3n
340/2009	Aerovias Caribe	Reparacion parcial no programada para cambio de disco de la primera etapa de la turbina de alta presion	Rolls Royce Aero Engines Services LTD, ubicado en Glasgow, Escocia	DQ5Y814M	Fokker	Fokker 100	Rolls Royce	TAY650-15	sin cotizaci3n
341/2009	Eurocopter de Mexico	inspeccion y reparacion como se requiera a la tres palas del rtor principal	Eurocopter Canada LTD Fort Erie Ontario CANADA	13-85	Eurocopter	AS-355 F2	N/A	N/A	sin cotizaci3n
344/2009	Aerolitoral	Aplicaci3n de tarea de mantenimiento, servicio de 48 hrs, servicio de 10 d1as	Embraer Aircraft Maintenance Services, Inc., ubicado en Nashville, TN, USA	AY55744M	Embraer	145LR	Rolls Royce	AE3007A1	sin cotizaci3n
345/2009	Transportes Aeromar	Reparacion a la seccion caliente del motor	SECA., con n1mero de permiso ECSY084K, ubicado en Gonesse, CEDEX, France.	ECSY084K	Aerospatiale	ATR42-500	Pratt & Whitney	PW127E	sin cotizaci3n
346/2009	Mexico Transportes Aereos	Aplicaci3n de las fases 5, 8, 18, 21, 22, 53, 59, 63, 67 y B	Sampm Inc, ubicado en San Antoni TX, EUA	CNQC5918C	Cessna	560XL	N/A	N/A	sin cotizaci3n
347/2009	Gobierno de estado de Sonora	Aplicaci3n de la inspeccion A y B, reparacion como se requiera por fugar de combustible en las semialas de la aernave	Aircraft & Turbine Support Inc, Tulsa OK, U.S.A.	W51R185X	Dassault	Falcon 20F	N/A	N/A	sin cotizaci3n
348/2009	Servicios Aereos Regiomontanos	Inspeccion anual, 400 hrs, inspecciones a elevadores y rudder, aplicaci3n de boletines de serviio y AD's al planeador e inspeccion periodica a los motores	Hawker Aircraft Service Inc Little Rock AR, E.U.A.	UH6R899J	Hawker	800XP	Honeywell	TFE-731-5BR	9,070,111
349/2009	Aeromagar	Aplicaci3n de las inspeccion de 12, 24 y 48 meses, 150, 600 y2400 hrs a los motores y al planeador	Aviation Maintenance Group Inc Chino CA, E.U.A.	VUXR007X	Beechcraft	BH-125-600A	N/A	N/A	1,352
350/2009	Marco Antonio Santillan Iribre	Inspeccion y reparacion a la helice	Santa Monica propeller Service Inc Santa Monica CA E.U.A.	ZY2R362L	Cessna	U206F	N/A	N/A	sin cotizaci3n
351/2009	Servicio tecnico aereo de Mexico	Reparacion mayor, que incluye el cambios de discos 1 y 2 y aplicaci3n de boletines de servicio y AD's	Aeromarine America Inc Mesa AZ, E.U.A.	XZNR915L	Bell	407	N/A	N/A	sin cotizaci3n
352/2009	servicios Aereos Interestatales	Inspecciones A y 12 a1os al planeador, inspeccion anual al APU, inspeccion de 300 a los motores	Bombadier Learjet Inc Tucson AZ, E.U.A.	KW3R646L	Bombardier	Learjet 60	Pratt & Whitney	PW 305-A	TUS09/5/27-60-60-116-790-10353
353/2009	Omniflys	Aplicaci3n de tareas de servicio y aplicaci3n de las tarjetas CMP	General Dynamics Inc Dalla TX E.U.A.	VJ1R560K	Gulfstream	G-IV	N/A	N/A	SAV0509-116-GIV.1064R00
354/2009	Aeromedica	Aplicaci3n de Boletin de servicio a las palas	Texas Aviation Services, n1mero de permiso RV1R466K, ubicado en Fort Worth, TX, EUA	RV1R466K	Bell	407	N/A	N/A	sin cotizaci3n
355/2006	Aero Calafia	Remocion del motor e instalacion de nuevo motor	Pratt & Whitney Engine Service inc Bridgeport WV, E.U.A.	LM1R301K	Cessna	208B	Pratt & Whitney	PT6A-114A	sin cotizaci3n
356/2009	Aeroenlace Nacionales	Aplicaci3n de servicio 2C, 1C, 8A, reparaciones estructurales	Coopesa R.L., Alajula, COSTA RICA	EE4Y151M	Boeing	737-3B7	N/A	N/A	sin cotizaci3n
357/2009	Aeropersonal	Midlife inspection a los motores	Rolls Royce Canada LTD, Quebec, CANADA	AO1-58	Gulfstream	G-V	Rolls Royce	BR700-710-A1-10	sin cotizaci3n
359/2009	Transportes Aeromar	Reparacion mayor al motor	SECA., con n1mero de permiso ECSY084K, ubicado en Gonesse, CEDEX, France.	ECSY084K	Aerospatiale	ATR42-500	Pratt & Whitney	PW127E	sin cotizaci3n
360/2009	Transportes Aeromar	Reparacion a la seccion caliente del motor	SECA., con n1mero de permiso ECSY084K, ubicado en Gonesse, CEDEX, France.	ECSY084K	Aerospatiale	ATR42-500	Pratt & Whitney	PW121	sin cotizaci3n
361/2009	Aerolitoral	Inspeccion por da1os en la primera etapa del estator de la turbina de alta presion detectado en inspeccion boroscopica en el motor	Rolls Royce Brasil Sao Bernardo do Campo SP, BRASIL	507-01/DAC	Embraer	145LR	Rolls Royce	AE3007A1	sin cotizaci3n

Numero de RE	Empresa	Trabajo realizado	Lugar propuesto	No. De permiso	Fabricante	Modelo	Motor	Modelo	Cotización
363/2009	Justo niebla Andreotti	Aplicación de las fases A y B, 300 hrs a motores	Million Air Houston TX E.U.A.	CO 016/09	Bombardier	Learjet 60	Pratt & Whitney	PW305A	sin cotización
364/2009	Servicio Mexicano de vuelos	Aplicación de los servicios A, P1, P2, P3 así como la aplicación de ordenes de ingeniería	Coopesa R.L., Alajula, COSTA RICA	EE4Y151M	McDonnell Douglas	MD-82	N/A	N/A	sin cotización
365/2009	Aerolíneas ejecutivas	Inspección periódica mayor y core zone inspection a los motores	Dallas Airmotiveins Grapevine TX E.U.A.	NZUR892L	Raytheon	800 XP	Honeywell	TFE-5BR-1H	PTNEO-041309-107-649
366/2009	Aero Servicios Platinum	Inspección a la sección caliente del motor	Aircraft & Turbine Support Inc, Tulsa OK, U.S.A.	W1R185X	Bombardier	Learjet 25D	General Electric	CJ610-8A	sin cotización
366/2008	Antair	Inspección de 100, 125, 150 y 500 horas así como aplicación de inspecciones A y B	Gulfstream Aerospace Services Corp Dallas TX, E.U.A.	VJ1R560K	Gulfstream	G100	N/A	N/A	sin cotización
367/2009	Rancho Productor de Leche	Aplicación de las fases 2,3 y 4 a la aeronave	Stevens Aviation Inc, Broomfield CO, E.U.A.	V1B6368K	Beechcraft	BE-300	N/A	N/A	sin cotización
368/2009	Pueblo Bonito Air	inspecciones F, E, RVSM semianual al APU 150 y 300 hrs a reversas, inspección a carbones de marchas generadoras, 150 y 200 horas a motores	Haggan Aviation Englewood CO E.U.A.	H51R588Y	Raytheon	Hawker BAE 125-800A	Garrett	TFE-731-5BR	sin cotización
369/2009	Hoteles Dinamicos	Inspección piloto automático y pitch del estabilizador vertical, prueba de capacitancia, instalación y conectores a batería principales, prueba hidrostática a botella de emergencia, inspección a botellas de extintores de motores e inspección de 800 a motores	Standard Aero Houston TX E.U.A.	XB1R606K	Bombardier	Learjet 31A	Honeywell	TFE 731-2-3B	28498-1
370/2009	Dracolis Aviation	Reparación mayor a la aeronave e inspección a la sección caliente del motor	Executive Aircraft Maintenance, Scottsdale, AZ, E.U.A.	E27R1730	Rockwell International	690 B	Garrett	TPE-331-10T	sin cotización
371/2009	Aerovito	Inspección de 5 años, inspección B inspección de 1, 3, y 6 meses, tareas de 100, 400, 600 hrs, inspección anual	Jet Works Air Center Management LLC Denton TX E.U.A.	JWOR647N	Piaggio	P-180	N/A	N/A	sin cotización
372/2009	Aerolitoral	Aplicación de tareas de mantenimiento, aplicación de trabajos	Embraer Aircraft Maintenance Services, Inc., ubicado en Nashville, TN, USA	1MBR176B	Embraer	190 LR	N/A	N/A	sin cotización
373/2009	Gobierno de estado de Baja California	Servicio de reparación por daño estructural en accidente, al cuerpo básico del helicóptero	Blackhawk Helicopters A.C., San Diego CA, E.U.A.	YHRR208L	McDonnell Douglas	MD-530F	N/A	N/A	sin cotización
374/2009	Viajes Ejecutivos Mexicanos	Inspección de 24 y 72 meses al laneador	Gulfstream Aerospace Co Dallas TX, E.U.A.	VJ1R560K	Gulfstream	G-IV	Rolls Royce	TAY-611-8	SAV509-059*GIV.1081-R00
375/2009	servicios Aéreos Interestatales	Inspección A, inspección y reparación del giro vertical, generador de símbolos lado izquierdo y calentador de tubo pitot	Hawker Beechcraft Services Inc Houston TX E.U.A.	XA1R605K	Beechcraft	BE-400	N/A	N/A	HBSM285/2K9
376/2009	Dirección de carreteras SCT	Inspección de 150 horas, reparación mayor a tren de aterrizaje por tiempo calendario, reparación mayor a helices por tiempo calendario	Global Aviation Services Inc, Houston, TX, E.U.A	G5LR643X	Turbo Commander	690B	N/A	N/A	08.18.09
377/2009	Comercialización de aviación	Servicios E1-E12, G, lubricación de 200 y 400 hrs, inspección estructurales rayos X así como a fuselaje, estabilizadores, ala y sus componentes	Global Aviation Services Inc, Houston, TX, E.U.A	G5LR643X	Beechcraft	Hawker 800A	N/A	N/A	HBSM332/2K9
378/2009	Secretaría de Seguridad Pública	Aplicación del servicio A1-A6, B1-B6, C1-C6	Bizjet International Sales and Support Inc. Tulsa OK, E.U.A.	IY2R915K	Bombardier	Learjet 45	N/A	N/A	sin cotización
379/2009	Aerolitoral	Aplicación de tareas, Aplicación de servicios de referencia	Embraer Aircraft Maintenance Services, Inc., ubicado en Nashville, TN, USA	1MBR176B	Embraer	145LR	N/A	N/A	sin cotización
380/2009	Aerovías de México	reparación estructural como se requiera por daños durante el arrastre e los brazos de arrastre del tren de nariz, en la pared inferior del foso y cambio del tren de nariz	United Airlines Inc Grove Township IL E.U.A	EE4V151M	Boeing	737-700	N/A	N/A	sin cotización
381/2009	Aero Calafia	Inspección a la sección caliente del motor	Pratt & Whitney Engine Services Bridgeport WV E.U.A.	LM1R301K	Cessna	208-B	Pratt & Whitney	PT6A-114A	sin cotización
382/2009	Aero Calafia	Inspección a la sección caliente del motor	Pratt & Whitney Engine Services Bridgeport WV E.U.A.	LM1R301K	Cessna	208-B	Pratt & Whitney	PT6A-114A	sin cotización
383/2009	Aero Calafia	Reparación mayor al motor	Tims Aircraft Engine Long Beach CA E.U.A.	T22R537Y	Cessna	206-H	Lycoming	IO-540-AC1A5	sin cotización
384/2009	Jose Luis Franco Alvarez	Fases 2, 3, d, 8, 11, 12, 23, 24, 29 y 31 a la 62	West Star Aviation Grand Junction CO E.U.A	5PAR631Y	Cessna	425	N/A	N/A	0900885GJT
385/2009	Transportes Aeromar	Reparación mayor al motor	SECA., con número de permiso ECSY084K, ubicado en Gonesse, CEDEX, France.	ECSY084K	Aerospatiale	ATR42-500	Pratt & Whitney	PW127E	sin cotización
386/2009	Aero Ejecutivos RCG	Inspección Fase 1, reparación a los sistemas TCAS, TWAS y radio altímetro por estar fuera de servicio, cambio de parabrisas derecho	Raytheon Aircraft Services, ubicado en Houston, TX, EUA	XA1R605K	Beechcraft	King Air FL-227	N/A	N/A	WOQ2409-02399
387/2009	Aerokaluz	inspección de 12 meses a planeador	Gulfstream Aerospace Corp Savannah Georgia, E.U.A.	GR4R216M	Gulfstream	G150	N/A	N/A	sin cotización

Numero de RE	Empresa	Trabajo realizado	Lugar propuesto	No. De permiso	Fabricante	Modelo	Motor	Modelo	Cotización
388/2009	Transportes Aereos pegaso	Inspeccion fase A al planeador. Inspeccion de 1200 hrs a reversas	Stevens Aviation Inc, Broomfield CO, E.U.A.	JGVR194F	Bombardier	Learjet 31A	N/A	N/A	sin cotización
389/2009	Transportes Aereos pegaso	Inspeccion periodica Mayor a motores	Dallas Airmotive Inc Grapevine TX E.U.A.	YRRR491L	Bombardier	Learjet 31A	Honeywell	TFE-2-3B	sin cotización
390/2008	Servicios Aereos de Chihuahua	Servicio de Mantenimiento fases 2 y 3	West Star Aviation Grand Junction CO E.U.A	5PAR631Y	Cessna	441	N/A	N/A	sin cotización
391/2009	Aerotransportes Mas de Carga	Servicio 1C, 8C, S1C, S2C, inspecciones de 100 y 400 hrs	Delta Airlines, con numero de permiso DALR026A, ubicado en Atlanta, GA, EUA	DALR026A	Boeing	767-38F	N/A	N/A	sin cotización
392/2009	Aerolitoral	Aplicación de tareas,. Aplicación de servicios de referencia	Embraer Aircraft Maintenance Services, Inc., ubicado en Nashville, TN, USA	1MBR176B	Embraer	145LR	N/A	N/A	sin cotización
393/2009	Learcom	Aplicación de servicios A1-A6, B1-B6, C1-C6, reemplazo de baleros de alternadores y marchas, inspeccion a los telefonos satelitales, inspeccion de 1200 a motores	Learjet Inc Dallas TX E.U.A.	L5VR603Y	Bombardier	Learjet40XR	Honeywell	TFE-731-20BR-1B	sin cotización
394/2009	Copyrent del Noreste	Reemplao de motores	RAM Aircraft LP San Angelo TX E.U.A.,	VA1R551K	Cessna	414A	Continental	TSIO-520-NB	sin cotización
395/2009	Aero Calafia	Reparacion mayor al motor	Pratt & Whitney Engine Services Inc Bridgeport WV, E.U.A.	LM1R301K	Cessna	208B	Pratt & Whitney	PT6A-114A	sin cotización
396/2009	Colegio Internacional de Aviacion	Inspeccion a la seccion caliente del motor	Essential Turbines, Inc, Quebec Canada	37-94	McDonnell Douglas	520-N	Allison	250-C20R2	sin cotización
397/2009	Avemex	Reparacion de falla en el FMS, aplicación de las fases 3,4,22,30,51 y 60 asi como atencion a la fuga de aceite y problemas de indicacion con la potencia de los motores	Wichita Citation Service Center, ubicado en Wichita KS, EUA	CNQR918C	Cessna	560XL	Pratt & Whitney	PW545A	sin cotización
399/2009	Imperial Aero Transportes	Aplicación de boletines de servicio, inspeccion anual, inspeccion A/B, inspeccion al chip detector por contaminacion asi como la valvula bypass del filtro de aceite de los motores	Learjet Inc Tucson AZ, E.U.A.	KW3R646L	Bombardier	Learjet 40XR	Honeywell	TFE-731-20BR-1B	sin cotización
400/2008	Antair	reparacion del silenciador y material acustico de los motores	Gulfstream Aerospace Services Corp Dallas TX, E.U.A.	VJ1R560K	Gulfstream	G-II	Rolls Royce	SPEY-511-8	sin cotización
400/2009	Manuel Menchaca Diaz del Guante	Aplicación del servicio de 100 hrs al motor	Lone Star Aero San Antonio TX E.U.A.	LSZR252X	Mooney	M20R	Continental	IO-50-G	sin cotización
401/2009	Aerolitoral	Aplicación de tareas,. Aplicación de servicios de referencia	Embraer Aircraft Maintenance Services, Inc., ubicado en Nashville, TN, USA	1MBR176B	Embraer	145LR	N/A	N/A	sin cotización
402/2009	Aerolitoral	Inspeccion por fuga de aceite del motor	Standard Aero Maryville TN, E.U.A.	AEOR215N	Embraer	145LR	Rolls Royce	AE3007A1	sin cotización
403/2009	Aero Taxi Mexicano	Reparacion por garantia de acuerdo a la relacion anexa a su solicitud, al planeador y a los motores	Raytheon Aircraft Services, ubicado en Houston, TX, EUA	XA1R605K	Beechcraft	Hawker 90XP	Honeywell	731-50R-1H	sin cotización
404/2009	Aerovias de Mexico	Reparacion parcial a la seccion del compresor de alta presion del motor	GE Aircraft Engines Service Nanrgaw Cadiff South Wales UK	CF157Y	Boeing	777-200	General Electric	GE90-94B	sin cotización
405/2009	Servicios Aeronauticos "Z"	Fases de inspeccion A1-A6(300hrs, 12 meses) al planeador, inspeccion anual a los motores	West Star Aviation Inc. Grand Junction CO, E.U.A	WTXR173J	Bombardier	Learjet 60	Pratt & Whitney	PW-305-A	sin cotización
406/2009	Sky Drive Cancun	Cambio de motor	Certified Engines Unlimited, Inc, ubicado en Locka, FL, EUA	KG4R309M	Cessna	182P	Continental	O-470-R35	sin cotización
407/2009	Hoteles Dinamicos	Reparacion del borde de ataque y reemplazo del borde de ataque anti-hielo del ala an el lado izquierdo por impacto de ave	Cessna Aircraft Company, ubicado en Mesa, AZ, EUA	CNQD918C	Cessna	550	N/A	N/A	91,450
408/2009	Aerotaxi Grupo Tampico	Aplicación de los servicios A, A+, 2A, 2A+, 4A, 4A+, e inspeccion intermedia, aplicacion de un SB, inspeccion boroscopica a los amortiguadores e instalacion del equipo de navegacion	Centurion Investments Chesterfield MO, E.U.A.	UVVR932L	Dassault	Falcon 2000	N/A	N/A	sin cotización
409/2009	Aerotresalia	Inspeccion por garantia con el fabricante de 400 horas y restauracion de interiores de madera de la aeronave	Learjet, Inc., ubicado en Windsor Locks, EUA	SH5R197H	Bombardier	BD-100-1a10	N/A	N/A	garantia
410/2009	Aerorey	Inspeccion mayor periodica (MPI) a los motores	Standard Aero, Houston, TX, E.U.A.	XB1R606K	Hawker	HS-125-700A	Honeywell	TFE 731-3R-1H	sin cotización
411/2009	Eurocopter de Mexico	Inspeccion y reparacion como se requiera a las palas del rotor principal	Eurocopter Marignane, ubicado en La Courneuve, FRANCIA	FR.145.002	Eurocopter	AS 330 JM	N/A	N/A	sin cotización
412/2009	Servicios Integrales de Aviacion	Inspeccion a la seccion caliente de los motores , aplicacion de bolines y directivas	Pratt & Whitney Canada, Corp, ubicado en Quebec, Canada	AMO-20-00	Agusta	A109E	Pratt & Whitney	PW206C	sin cotización
413/2009	Aerodinamica de Monterrey	Mantenimiento por inspeccion de 100 hrs y anual al planeador de la aeronave	Jet Works Air Center Management LLC Denton TX E.U.A.	JWOR647N	Pilatus	PC-12/47	N/A	N/A	13,090

Numero de RE	Empresa	Trabajo realizado	Lugar propuesto	No. De permiso	Fabricante	Modelo	Motor	Modelo	Cotización
414/2009	IVS Celular	Instalacion del equipio ELT	Mc Creery Aviation	HLFR716E	Cessna	P210N	N/A	N/A	2,100
415/2009	Aeroenlaces Nacionales	Aplicación del servicio 2c, 1C, 8A, inspecciones y reparaciones estructurales de acuerdo al SRM, aplicación de boletines y directivas, aplicación del programa de control de corrosion	Coopesa R.L., Alajula, COSTA RICA	CO 015/09	Boeing	737-3B7	N/A	N/A	sin cotización
416/2009	Secretaria de Seguridad Publica	Servicios programados operación 4, tareas programadas en el programa de mantenimiento computarizado, aplicación de boletines y directivas	Bizjet International Sales and Support Inc. Tulsa OK, E.U.A.	IY2R915K	Gulfstream	G-1159	N/A	N/A	sin cotización
417/2009	Construcciones y Puentes de Chihuahua	Inspeccion de 100 y 200 horas al planeador y los motores	S & L Aero, Inc., "El Paso Jet", ubicado en El Paso, TX, EUA	E1JR602N	Cessna	340A	Continental	TSIO-520-NB	1,800
418/2009	Aerolitoral	Aplicación de diferentes tareas y aplicación de programas como el de corrosion, estructural, sistemas, zonal	Embraer Aircraft Maintenance Services, Inc., ubicado en Nashville, TN, USA	AY55744M	Embraer	145EP	N/A	N/A	sin cotización
419/2009	Servicios Aereos Denim	Inspeccion superior del ala y winglets, lubricacion del tren de aterrizaje principal, prueba de capacidad de baterías, inspeccion de 150/200 hrs a los motores	Hawker Beechcraft Services, Inc. No XA1R605K, ubicado en Huston TX, EUA	XA1R605K	Hawker	800XP	Honeywell	TFE731-5BR	sin cotización
420/2009	Aero Calafia	Trabajos de overhaul a la helice	Santa Monica propeller Service Inc Santa Monica CA E.U.A	ZY2R362L	Cessna	208-B	N/A	N/A	sin cotización
421/2009	Servicios Aereos Surtep	Servicio de 24 meses de acuerdo al programa de mantenimiento, asi como la aplicación de pintura	Duncan Aviation, Inc., con número de permiso JGVR194F, UBICADO EN Lincoln, NE., EUA	JGVR194F	Bombardier	CL600-2B16	N/A	N/A	sin cotización
422/2009	Rene Carrillo Caraza	Reparacion del motor, cambio de cilindros, cambio de cigüeñal, instalacion de pistones nuevos, carburador, magnetos asi como de coracion del cromo	AERO ENGINES, Inc., ubicado en Los Angeles, CA, EUA	VL2R244L	Air Tractor	AT-301	Pratt & Whitney	R-1340-AN1	sin cotización
423/2009	Feliciano Jacobo Batarse Telgie	Pintura y cambio de ELT	Raytheon Aircraft Services, ubicado en Houston, TX, EUA	XA1R605K	Beechcraft	C90B	N/A	N/A	sin cotización
424/2009	Transportes Aeromar	Reparacion de la seccion caliente del motor	SECA., con número de permiso ECSY084K, ubicado en Gonesse, CEDEX, France.	FR.145.019	Aerospatiale	ATR42-320	Pratt & Whitney	PW121	sin cotización
425/2009	Aerolitoral	Inspeccion por fuga de aceite del motor	Standard Aero, con número de permiso AEOR215N, ubicado en Maryville, TN, USA.	AEOR215N	Embraer	145LR	Rolls Royce	AE3007A1	sin cotización
426/2009	Centro de Servicios Avemex	Inspeccion y reparacion como corresponda por indicacion de alta temperatura en la seccion de turbina del motor	Dallas Airmotive, Dallas TX, E.U.A.	YRRR491L	Cessna	500	Pratt & Whitney	JT15D-4	sin cotización
427/2009	Aerolitoral	inspeccion por vencimiento de componentes limitados por vida del motor	Rolls Royce Canada LTD, Quebec, CANADA	AMO 1-58	Embraer	145LR	Rolls Royce	AE3007A1	sin cotización
428/2009	Transportes Aereos pegaso	Core Zone Inspection (CZI)	Dallas Airmotive, Dallas TX, E.U.A.	YRRR491L	Learjet	31A	Honeywell	TFE 731-2-3B	sin cotización
430/2009	Herramex	Servicios orrespondientes a la inspeccion de 50 horas al planeador y a los motores	The Flight Shop, Inc, con numero de permiso PQ1375NM, ubicado en Boise, ID, EUA	PQ1375NM	Piper	PA-60-601P	Lycoming	IO-540-SIA5	sin cotización
431/2009	Concesionaria Vuela Compañía de Aviación	Aplicación del Servicio C1, ordenes de ingeniería, boletines, directivas y trabajos miscelaneos	Aeromantenimiento, SA, ubicado en San Luis Talpa, Departamento de La Paz, EL SALVADOR	CO-001(Salvador) y CO-008/06 (Mex)	Airbus	A319-133	N/A	N/A	53,142
432/2009	Concesionaria Vuela Compañía de Aviación	Aplicación del Servicio C1, ordenes de ingeniería, boletines, directivas y trabajos miscelaneos	Aeromantenimiento, SA, ubicado en San Luis Talpa, Departamento de La Paz, EL SALVADOR	CO-001(Salvador) y CO-008/06 (Mex)	Airbus	A319-132	N/A	N/A	47,153
433/2009	Concesionaria Vuela Compañía de Aviación	Aplicación del Servicio C1, ordenes de ingeniería, boletines, directivas y trabajos miscelaneos numero de serie 3491	Aeromantenimiento, SA, ubicado en San Luis Talpa, Departamento de La Paz, EL SALVADOR	CO-001(Salvador) y CO-008/06 (Mex)	Airbus	A319-132	N/A	N/A	46,051
434/2009	Transportes La Paz	Inspeccion de 250 hrs y servio anual a la aeronave	Gulfstream aerospace Service Co., con número de permiso VJ1R560K, ubicado en Dallas, TX., EUA	VJ1R560K	Gulfstream	G150	N/A	N/A	sin cotización
435/2009	Aeroutil	Reparacion mayor al APU marca Sundtranspower	Aviation Turbine International, ubicado O'fallon, MO, E.U.A.	OTUR438L	Sabreliner	NA-265-80	Soundstrandpower	T-62-T39	sin cotización
436/2009	Aerovias de Mexico	Reparacion parcial por daño fuera de limite en el alabe de la onceava etapa del compresor de alta presion	SR Technics Switzerland, ubicado en Zurich Airport, Switzerland	SWRY3221	Boeing	767-200ER	Pratt & Whitney	PW4060C	sin cotización

Numero de RE	Empresa	Trabajo realizado	Lugar propuesto	No. De permiso	Fabricante	Modelo	Motor	Modelo	Cotización
439/2009	Aerofrisco	Inspecciones 2C, C, overhaul al tren de aterrizaje, inspeccion de 150, 300 y 600 a los motores, aplicación de boletines y directivas	Cambata International LLC Stanford FL, E.U.A.	Q5BR070X	Dassault	Falcon 900B	Honeywell	TFE 7315BR-1	850948 pesos
440/2009	Aero Taxis y Servicios ALFE	Inspecciones A, 2A, 2A+, 4A, 4A+, asi como cambio y/o reparacion de componentes limitados por tiempo de la aeronave	Tarrant County Avionix Burleson TX, E.U.A.	TRJR588X	Dassault	Falcon 10	N/A	N/A	sin cotización
441/2009	Transportes Aereos pegaso	Core Zone Inspection (CZI) al motor	Dallas Airmotive Inc. Grapevine TX, E.U.A.	YRRR491L	Learjet	31A	Honeywell	TFE 731-2-3B	sin cotización
442/2009	Mexico Transportes Aereos	Servicio de pintura y tapiceria, aplicación de una directiva y un boletin, inspecciones a la 5a y 6a etapa de las turbinas de baja presion de los motores	Savannah Air Center, Engines Services., ubicado en Arkansas, EUA y General Dynamics Aviation Services, ubicado en Dallas, TX, EUA	ZVSR409Y, LY2R995K, VJ1R560K	Bombardier	CL601-3A	General Electric	CF34-3A2	sin cotización
443/2009	Gobierno del Estado de Baja California	Reparacion mayor al motor	Pratt & Whitney Services, Bridgeport WV, E.U.A.	LM1R301K	Raytheon	BE-200	Pratt & Whitney	PT6A-41	sin cotización
444/2009	Grupo Aereo Monterrey	Remocion y reparacion por daños encontrados en primera etapa de turbina de baja presion del motor	Aerothrust Corp, ubicados en Miami, FL, EUA	U9ER188X	Boeing	737-377	General Electric	CFM56-3B1	sin cotización
445/2009	Aeromundo ejecutivo	Servicios de 12 y 24 meses, aplicación de tarjetas del sistema CAMP correspondientes a 36 y 72 meses, aplicación de boletines y directivas	Gulfstream aerospace Service Co., con número de permiso VJ1R560K, ubicado en Dallas, TX., EUA	VJ1R560K	Gulfstream	GIII	N/A	N/A	sin cotización
446/2009	Arrendamientos y transportes Turísticos	Actualizacion del sistema TCAS y servicio de 100 horas a la aeronave	Banyan Air Service Avionics Division, ubicado en FT. Lauderdale, FL, EUA	SD4R514M	Pilatus	PC-12/45	N/A	N/A	5,170
447/2009	Aeroenlaces Nacionales	Reparacion en 8 NGV (Nozzle guide vane), del motor	CELMA, con numero de permiso A8ZR580Y, ubicado en Petropolis, BRASIL.	A8ZR580Y	Boeing	737-3B7	General Electric	CFM56-3B2	sin cotización
448/2009	Compras y comisiones	Pintura exterior de la aeronave asi como aplicación del suplemento al certificado tipo	West Star Aviation, Inc., ubicado en Grand Junction, CO, EUA	E1JR206N	Learjet	31	N/A	N/A	245,000
449/2009	Ing. Jose Garza Treviño	Reparacion mayor a los motores	Dallas Airmotive Inc Grapevne TX E.U.A.	YRRR491L	Piper	PA31T	Pratt & Whitney	PT-6A-11	sin cotización
450/2009	Aerolitoral	Aplicación de diferentes tareas y aplicación de programas como el de corrosion, estructural, sistemas, zonal	Embraer Aircraft Maintenance Services, Inc., ubicado en Nashville, TN, USA	AY55744M	Embraer	145EP	N/A	N/A	sin cotización
451/2009	Aeronaves TSM	Inspeccion a la seccion caliente (HSI) al motor	Turbine Standard Ltd. Holland OH, E.U.A.	X2ZR927X	Fairchild	SA226-TC	Honeywell	TPE 331-10UA	85,903
452/2009	Aero Zano	Actualizacion de la pantalla del sistema MFD (Multi Function Display) y cambio de equipo localizador de emergencia y aplicación de boletines y directivas	AHR Avionics Inc, San Antonio TX, E.U.A	CF2R740R	Pilatus	PC-12/45	N/A	N/A	sin cotización
453/2009	Aerolitoral	Inspeccion por contaminacion de aceite del motor	Standard Aero, con número de permiso AEOR215N, ubicado en Maryville, TN, USA.	AEOR215N	Embraer	145LR	Rolls Royce	AE3007A1	sin cotización
454/2009	Transportes Aereos Sierra Madre	Cambio de Componentes por aplicación del boletin de servicio mandatorio 32-3962 boletines de servicio y directivas	Hawker Beechcraft Services Inc, San Antonio TX, E.U.A.	XA1R605K	Hawker	BAE-125-800A	N/A	N/A	sin cotización
455/2009	Transporte Aereo MGM	Inspeccion 2C, y B al planeador, inspeccion de 300/400 horas 600/800 al motor 1, inspeccion de 200/400 al motor 2, y aplicación de boletines y directivas	Aviation Maintenance & Technical Support AVMATS, Chesterfield MI, E.U.A.	UVVR932L	Dassault	Falcon 10	Garrett	TFE 731-2-1-C	sin cotización
456/2009	Aerolitoral	Inspeccion y reparacion como se requiera al motor	Standard Aero, con número de permiso AEOR215N, ubicado en Maryville, TN, USA.	AEOR215N	Embraer	145LR	Rolls Royce	AE3007A1	sin cotización
457/2009	Gobierno del Estado de Sonora	Aplicación del servicio de 150Hrs, revision del radar y del director de vuelo	Executive Aircraft Maintenance, Scottsdale, AZ, E.U.A.	E27R1730	Twin Commander	690C	N/A	N/A	sin cotización
458/2009	Transporte Aereo Tecnico Ejecutivo	Ispeccion C al planeador e inspeccion de 150 horas a los motores	Dassault Falcon Jet Corporation Service, ubicado en Little Rock AR, E.U.A.	D8QR774X	Dassault	Falcon 900EX	Honeywell	TFE731-60-1C	sin cotización
459/2009	Compañía Mexicana de Aviacion	Reparacion parcial a los modulos FAN, LPC, HPC, HPT, al motor	Rolls Royce Aero Engines Services LTD, ubicado en Glasgow, Escocia	DQ5Y814M	Airbus	A320	International Aero Engines	V2500	sin cotización
460/2009	Servicios Ejecutivos Continental	Servicios de inspeccion correspondientes a 2a y 2A+, aplicación de los boletines de servicio	Dassault Aircraft Services, con número de permiso YL1R642K, ubicado en Little Rock, AR., EUA.	YL1R642K	Dassault	Falcon 900EX	N/A	N/A	sin cotización

Numero de RE	Empresa	Trabajo realizado	Lugar propuesto	No. De permiso	Fabricante	Modelo	Motor	Modelo	Cotización
461/2009	Transportes Aeromar	Reparacion parcial a la turbomaquinaria del motor	SECA., con número de permiso ECSY084K, ubicado en Gonesse, CEDEX, France.	FR.145.019	Aerospatiale	ATR42-320	Pratt & Whitney	PW121	sin cotización
462/2009	C. Benjamin Reyes Garcia	Inspecciones A1-A6 e inspecciones D1-D6 a la aeronave	Million Air Houston TX E.U.A.	LJCR092G	Learjet	31	N/A	N/A	18,882
463/2009	Urbanizadora del Bajío	Instalacion del equipio ELT y fases a al 4 al planeador	Million Air Houston TX E.U.A.	LJCR092G	Raytheon	King Air C90A	N/A	N/A	8,842
464/2009	Aeroenlaces Nacionales	Aplicación del servicio 1C, 8A, 4A, reparaciones estructurales, servicios aplicables a los motores, aplicación de directivas de aeronavegabilidad, aplicación del programa de control de la corrosión, trabajos miscelaneos	Coopesa R.L., Alajuela, ubicado en Alajuela COSTA RICA	CO-015/09	Boeing	737-3B7	N/A	N/A	sin cotización
465/2009	Avemex	Remocion del motor e instalacion de nuevo motor con las mismas características	Sierra industries, Ltd., ubicado en Uvalde, TX, E.U.A.	SI6R285J	Cessna	550	Pratt & Whitney	JT15D-4	sin cotización
466/2009	Transportes Aereos pagaso	Reparacion mayor al motor	Vector Aerospace Helicopter Services Richmond, BC, CANADA	231-91	Eurocopter	BO-105-CBS	Allison	250-C20B	sin cotización
467/2009	Transportes Aereos pagaso	Reparacion mayor al motor	Vector Aerospace Helicopter Services Richmond, BC, CANADA	231-91	Eurocopter	BK-117-C2	Turbomeca	Arriel 1E2	sin cotización
468/2009	Aerolitoral	Aplicación de diferentes tareas y aplicación de los trabajos como el de 48 horas	Embraer Aircraft Maintenance Services, Inc., ubicado en Nashville, TN, USA	1MBR176B	Embraer	190LR	N/A	N/A	sin cotización
469/2009	Aerolineas ejecutivas	Actualizacion de los sistemas GPS 4000S WAAS/LPV, conexión USB para el cargador de la base de datos del FMS por medio de la instalacion del DBU-500, aplicación de boletines de servicio y directivas, así como el servicio de 96 meses al planeador y motores	Learjet Inc., ubicado en Tucson, AZ, EU	KW3R646L	Bombardier	CL-600-2B16	General Electric	CF-34-3B	138,726
470/2009	Transportes Aereos pagaso	Reparacion por fisura de pala de rotor principal	Composite Technology, Inc., ubicado en Grand Prairare, TX, EUA	RW1R467K	Eurocopter	BK-117-C1	N/A	N/A	sin cotización
471/2009	Aerovias de Mexico	Reparacion como corresponda para la correccion del daño que origino la prescencia de particulas metalicas en los detectores magneticos del motor	Delta Airlines, con numero de permiso DALR026A, ubicado en Atlanta, GA, EUA	DALR026A	Boeing	737-800	CFM International	CFM56-7B27	sin cotización
472/2009	Jet Combustibles	Inspeccion a la seccion caliente del motor, así como reclasificacion de alabes del motor	Turbines, Inc., ubicado en Maynard Wheeler Lane, IN, EUA	UTBR513L	Hawker	King Air F-90	Pratt & Whitney	PT6A-135	sin cotización
473/2009	Compañía Mexicana de Aviacion	Reparacion parcial a los modulos de FAN,LPC,HPC,LPT, así como el reemplazo de LLP's	Rolls Royce Aero Engines Services LTD, ubicado en Glasgow, Escocia	DQ5Y814M	Airbus	A320	International Aero Engines	V2500 -A1	sin cotización
474/2009	Compañía Mexicana de Aviacion	Reparacion parcial a los modulos de FAN,LPC,HPC,LPT, así como el reemplazo de LLP's	Rolls Royce Aero Engines Services LTD, ubicado en Glasgow, Escocia	DQ5Y814M	Airbus	A321	International Aero Engines	V2500 -A2	sin cotización
475/2009	Inmoviliaria Archov	Reparacion mayor al motor, inspeccion de 150/300/400, y F y A al planeador	Elliot Aviation, Inc., ubicado en Moline, IL, EUA	CGHR812G	British Aerospace	HS-125-700A	Garrett	TPE-731-3R-1H	33,396
476/2009	Aerolineas ejecutivas	Aplicación de inspecciones A, A+, 2A, 2A+, 4A, aplicación de un boletin de servicio inspeccion de 12 meses a las baterias, inspeccion de 12 meses al APU, reemplazo de la bateria ELT, y trabajos miscelaneos	Duncan Aviation, Inc., con número de permiso JGVR194F, UBICADO EN Lincoln, NE., EUA	JGVR194F	Dassault	Falcon 2000	Garrett	GTCP36-150F2M	Lista anexa
477/2009	Servicios Aereos Noticiosos	Remocion/ instalacion por inspeccion de media vida por tiempo calendario a los motores	Dallas Airmotive Inc, ubicado en Dallas TX, E.U.A.	YRRR491L	Gulfstream	G-II	Rolls Royce	SPEY-511-8	sin cotización
478/2009	El caminante taxi aereo	Realizar inspeccion periodica mayor (MPI) a los motored, aplicación de boletines y directivas	Garrett Aviation Services LLC, ubicado en Los Angeles CA, E.U.A.	AN3R377L	Learjet	45	Honeywell	TFE 731-20AR-1b	sin cotización
479/2009	Pablo Villareal Guajardo	Inspeccion a la seccion caliente, aplicación de documentos	Cessna Aircraft Company, ubicado en San Antonio, TX EUA	1CNQ5918C	Cessna	Citation Jet	William International	FJ-44-1A	sin cotización
480/2009	Compañía Mexicana de Aviacion	Restauracion del performance, al motor	MTU Maintenance Hannover, ubicado en Hannover, Langenhagen, Alemania	CQ5Y788M	Boeing	767	General Electric	CF6-80C2	sin cotización
481/2009	Aerolider	Inspeccion de la fase A al planeador y reparacion como se requiera al radar	Garrett Aviation Services LLC, ubicado en Houston TX, E.U.A.	XB1R606K	Dassault	Falcon 10	Honeywell	Primus 400	sin cotización
482/2009	Aeroservicios Jet	Inspeccion mayor por corrosion 6 años, al tren de aterrizaje principal	Hawker Beechcraft Services Inc, ubicado en Houston TX, E.U.A.	XA1R605K	Hawker	B200	N/A	N/A	sin cotización
484/2009	Transpais Aereo	Reparacion de fugas de las cabezas de los cilindros	Vintage Radialis, Inc., ubicado en Tehachapi, CA, EUA	VDDR067B	North American	P-51D-25	Rolls Royce	V1650-7	sin cotización

Numero de RE	Empresa	Trabajo realizado	Lugar propuesto	No. De permiso	Fabricante	Modelo	Motor	Modelo	Cotización
484/2009	Aero Roca	Fase 2, 10, 22, 23 y servicios miscelaneos	Cessna Orlando Citation Service Center, ubicado en Orlando, FL, EUA	CNQ8918C	Cessna	550B	N/A	N/A	sin cotización
485/2009	Servicios Aeronauticos "Z"	Aplicación de las tarjetas CMP, aplicacion de boletines de servicio	Gulfstream Aerospace, Dallas TX, E.U.A.	VJIR560K	Gulfstream	G-V	N/A	N/A	sin cotización
486/2009	Transportes Aeromar	Reparacion parcial a motor	SECA., con número de permiso ECSY084K, ubicado en Gonesse, CEDEX, France.	ECSY084K	Aerospatiale	ATR42-500	Pratt & Whitney	PW127E	sin cotización
487/2009	Holding International Group	Inspecciones de 400 y 1200, prueba hidrostática, pruebas operacionales al planeador, reemplazo de filtros	Standard Aero Inc Houston TX, E.U.A.	XB1R606K	Cessna	650	N/A	N/A	28393-1
488/209	Aerovics	Aplicación de boletines de servicio	Gulfstream Aerospace Services Corp Dallas TX, E.U.A.	VJ1R560K	Gulfstream	G-V	N/A	N/A	sin cotización
489/2009	Transportes Aereos pegaso	Reparacion Mayor alo motor	Vector Aerospace Helicopter Services Richmond, BC, CANADA	231-91	Eurocopter	BK-117-C1	Turbomeca	Arriel 1E2	sin cotización
490/2009	VWA Servicios Aereos	Inspeccion de 100 hrs y actualizacion del software de equiop satelital	Jet Works Air Center Management LLC Denton TX E.U.A.	JWOR647N	Pilatus	PC.12/47	N/A	N/A	4,619
491/2009	Agroindustrias Vigor	Reparacion mayor a la helice y dar cumplimiento a boletines de servicio	Santa Monica propeller Service Inc Santa Monica CA E.U.A	ZY2R362L	Cessna	T206H	N/A	N/A	sin cotización
492/2009	Aerolitoral	Aplicación de tarea de mantenimiento y aplicación de trabajos varios	Embraer Aircraft Maintenance Services, Inc., ubicado en Nashville, TN, USA	1MBR176B	Embraer	145LR	N/A	N/A	sin cotización
493/2009	Universal Jet Rental de Mexico	inspeccion de seccion caliente a los motores	Aircraft & Turbine Support Inc, Tulsa OK, U.S.A.	W51R185X	Bombardier	Learjet 24B	General Electric	CJ610-6	sin cotización
494/2009	Servicio tecnico aereo de Mexico	Cambio de discos 1 y 2 por limite de vida de la turbina y aplicación de boletines de servicio y AD's	Vector Aerospace Helicopter Services Lewisville TX E.U.A.	O7OR693X	Bell	407	Rolls Royce	250-C47B	sin cotización
495/2009	Servicios Aereos ILSA	Inspeccion de 150/205, 300/400 hrs, reemplazo de filtro de combustible , inspeccion de luces de aterrizaje, lubricacion de 200 hrs, inspeccion a la batería, prueba hidrostática a los cilindros	Hawker Beechcraft Services Inc, Houston TX, E.U.A.	XA1R605K	Beechcraft	Hawker 800XP	Honeywell	TFE-731-5BR	WOQ2409-20579
496/2009	Aerolineas Primordiales	Inspeccion A, A+, aplicación de pintura y atencion de discrepancias por garantia	Dassault Falcon Jet Wilmington Corp, New Castle DE E.U.A.	QU2R122L	Dassault	Falcon 50X	N/A	N/A	NCQ09-00252
497/2009	Servicios Aereos Premier	Inspeccion a amotor por desbalance	Dallas Airmotive, Dallas TX, E.U.A.	YRRR491L	Bombardier	Learjet 40XR	Honeywell	TFE-731-20BR-1B	sin cotización
498/2009	transportes Aereos Tauro	Aplicación por garantia de las Aircraft Service Change, asi como aplicación de las tarjetas CMP	Gulfstream Aerospace Services, Dallas, TX, E.U.A.	VJ1R560K	Gulfstream	G-V	N/A	N/A	sin cotización
499/2009	Omniflys	Reemplazo de la superficie hipersustentadora izquierda (flap)	Gulfstream Teteboro NJ, E.U.A.	JZBR710K	Gulfstream	G-IV	N/A	N/A	sin cotización
500/2009	Aero JL	Reemplazo de motores por proximo vencimiento de MPI	Turbine Engine Specialist, ubicado en Fort Worth, TX, EUA	TEHR262X	Bombardier	Learjet 35A	Honeywell	TFE-731-2-2B	sin cotización
501/2009	Aero Calafia	Reemplazo por reparacion mayor del motor	Pratt & Whitney Engine Services Inc Bridgeport WV, E.U.A.	LM1R301K	Cessna	208B	Pratt & Whitney	PT6A-114A	sin cotización
502/2009	Gobierno de estado de San Luis Potosi	inspeccion fase 4 al planeador, rearacion mayor a las helices por tiempo calendario inspeccion del conjunto del tren de aterrizaje por tiempo calendario y aplicación de boletines de servicio	Hawker Beechcraft Services Inc, San Antonio TX, E.U.A.	XA1R605K	Beechcraft	B-200 King Air	N/A	N/A	HBSM460/2K9
503/2009	Transportes Aereos pegaso	Reparacion por fisura de pala de rotor principal	Composite Technology, Inc., ubicado en Grand Prairare, TX, EUA	RW1R467K	Eurocopter	BK-117-C1	N/A	N/A	sin cotización
504/2009	Aerolitoral	Aplicación de tarea de mantenimiento y aplicación de trabajos varios	Embraer Aircraft Maintenance Services, Inc., ubicado en Nashville, TN, USA	1MBR176B	Embraer	145LR	N/A	N/A	sin cotización
505/2009	elia Mayela Guerrero Moreno	Inseccion Periodica Mayor al motor	Dallas Airmotive Grapevine TX E.U.A.	YRRR491L	Hawker Siddeley	DH-125-400A	Garrett	TFE-731-3-1H	sin cotización
506/2009	Aerolitoral	Inspeccion por baja presion de aceite al motor	Standard Aero Maryville TN, E.U.A.	AEOR215N	Embraer	145LR	Rolls Royce	AE3007A1	sin cotización
507/2009	Aero Calafia	Reemplazo por arrendamiento de motor	Pratt & Whitney Engines Services inc, Bridgeport E.U.A	LM1R301K	Cessna	208B	Pratt & Whitney	PT6A-114A	sin cotización
508/2009	Aerovtro	Aplicación de boletines de servicio	Duncan Aviation, Inc., con número de permiso JGVR194F, UBICADO EN Lincoln, NE., EUA	JGVR194F	Dassault	Falcon 2000EX	N/A	N/A	sin cotización
509/2009	Tranportes Aeromar	Reparacion mayor al motor	SECA., con número de permiso ECSY084K, ubicado en Gonesse, CEDEX, France.	ECSY084K	Aerospatiale	ATR42-500	Pratt & Whitney	PW127E	sin cotización

Numero de RE	Empresa	Trabajo realizado	Lugar propuesto	No. De permiso	Fabricante	Modelo	Motor	Modelo	Cotización
510/2009	Transportes Aeromar	Reparacion mayor al cubo del nucleo de la helice	Aircraft Propeller Service Inc, Illinois E.U.A.	EY2R811K	Aerospatiale	Atr42-500	N/A	N/A	sin cotización
511/2009	Xabre Aerolineas	inspeccion de 150 horas al planeador, reemplazo del parabrisas del lado izquierdo, reemplazo de llantas del tren de aterrizaje y reemplazo de las baterias	Global Aviation Services Inc, Houston, TX, E.U.A	G5LR643X	Twin Commander	840	N/A	N/A	10.14.09
512/2009	Servicios Aereos de Chihuahua	Inspecciones fase 2, 3, inspecciones de autoignition, fuel nozzles, battery check capacity, RH inboard de-ice boots, main landing gear assembly, landing light system	West Star Aviation Inc. Grand Junction CO, E.U.A	WTRXR173J	Cessna	441	Garrett	TPE-331-10n	0901353GJT
513/2009	Corporacion Aerea Cencor	Inspeccion al equipo RVSM, indicadores de combustible e indicadores de sobre velocidad, asi como aplicación de boletines de servicio y AD's	Memon Aircraft Instrument Service Inc Dallas TXE.U.A.	RN1R457K	Raytheon	Becchjet 400	N/A	N/A	sin cotización
514/2009	Secretaria de Seguridad Publica	Inspeccion por garantia al motor	Bizjet International Sales and Support Inc. Tulsa OK, E.U.A.	IY2R915K	Dassault	Falcon 20E	General Electric	CF700-20-2D2	sin cotización
515/2009	Aerolitoral	Inspeccion y reparacion como se requiera a la turbina de alta presion del motor	Standard Aero Inc Houston TX, E.U.A.	AEOR215N	Embraer	145LR	Rolls Royce	AE3007A1	sin cotización
516/2009	Aeropyssa	Aplicación de la inspeccion de 6//12/24 mese, inspeccion de 300 a planeador y motores	Garrett Aviation Services Llc. Springfield IL, E.U.A.	U02R221L	Bombardier	CL-600-2B16	General Electric	CF-34-3B	sin cotización
517/2009	Aeroenlaces Nacionales	Restauracion completa de los modulos de la unidad, modificacion para incrementar el tiempo de motor instalado en ala (TOW), restauracion de la caja de engranes, cambio de LLP's, con tiempo remanente menores a 15800 ciclos, incorporacion de Directivas de A	CELMA, con numero de permiso A8ZR580Y, ubicado en Petropolis, BRASIL.	A8ZR580Y	Boeing	737-3B7	General Electric	CFM56-3B2	sin cotización
518/2009	Aero Taxis y Servicios ALFE	Recalibracion de equipos RVSM, inspeccion a botellas de extintor de fuego de motores e inspeccion a la seccion caliente al los motores	Learjet Inc, Dallas TX, E.U.A.	L5VR603Y	Bombardier	Learjet 60	Pratt & Whitney	PW305A	sin cotización
520/2009	Aerovias Caribe	Reparacion parcial no programada para la reparacion de la turbina de alta y baja presion al motor	Rolls Royce Aero Engines Services LTD, ubicado en Glasgow, Escocia	DQ5Y814M	Fokker	Fokker 100	Rolls Royce	TAY650-15	sin cotización
521/2009	Aerovias Caribe	Reparacion parcial programada para reacondicionamiento del motor, asi como cambio de camaras de combustion y NGV's al motor	Dallas Airmotive Dallas TX, E.U.A.	YRRR491L	Fokker	Fokker 100	Rolls Royce	TAY650-15	sin cotización
522/2009	Eurocopter de Mexico	Inspeccion y reparacion como se requiera a la pala del rotor principal	Eurocopter Canada LTD Fort Erie Ontario CANADA	13-85	Eurocopter	AS-350 B3	N/A	N/A	sin cotización
523/2009	Concesionaria Vuela Compania de Aviación	Aplicación de servicio C1, C2, peso y balance, ordenes de ingenieria, boletines de servicio, AD's y trabajos miscelaneos	Aeromantenimiento, SA, ubicado en San Luis Talpa, Departamento de La Paz, EL SALVADOR	CO-001(Salvador) y CO-008/06 (Mex)	Airbus	A319-133	N/A	N/A	sin cotización
524/2009	Gobierno de estado de Hidalgo	Reparacion mayor al modulo 1 del motor, reparacion mayor a los 5 modulos del motor	Turbomeca USA, Grand Prairie TX, E.U.A.	WC1R579K	Agusta	A 109 K2	Turbomeca	Arriel aKa	sin cotización
525/2009	Gobierno de estado de Chiapas	reemplazo de la rueda de la 1, 2, 3, y 4 de la turbina, inspeccion de overhaul al modulo de la turbina, overhaul al gobernador, overhaul a nariz de descarga del sistema de combustible, inspecciones de 150, 300 y 2000 al motor	Vector Aerospace Helicopter Services Inc, Richmond BC, CANADA	231-91	Bell	206L4	Rolls Royce	250-c30P	sin cotización
526/2006	Arrendadora Industrial de servicios	Aplicación de fases 1 y 2 al planeador y motores	Mc Creery Aviation Mc Allen TX, E.U.A.	HLFR716E	Piper	PA-31T	Pratt & Whitney	PT6A	2009-175290
527/2009	Concesionaria Vuela Compania de Aviación	Aplicación del servicio C1, C2, y C6, cambio de tren de aterrizaje, ordenes de ingenieria relacionadas con dichos servicios y AD's	Aeromantenimiento, SA, ubicado en San Luis Talpa, Departamento de La Paz, EL SALVADOR	CO-001(Salvador) y CO-008/06 (Mex)	Airbus	A319-132	N/A	N/A	sin cotización
528/2009	Transportes Aeromar	Reparacion mayor al motor	SECA, con número de permiso ECSY084K, ubicado en Gonesse, CEDEX, France.	ECSY084K	Aerospatiale	ATR42-500	Pratt & Whitney	PW127E	sin cotización
529/2009	Promotora Gilma	Inspeccion de 10 años por corrosion, aplicación del boletin de servicio a los motores	National Aerotech Hampton Georgia, E.U.A.	ca6r517n	Bombardier	Learjet 25D	General Electric	CJ610-8A	sin cotización
530/2009	Guillermo Guerra Guzman	Aplicacion de boletines de servicio, para extencios de TBO, asi como inspeccion a la seccion caliente y caja de accesorios del motor	Gulf Coast Turbine, Inc, ubicado en Wharton, TX, EUA	G6CR341J	Mitsubishi	MU-28-20	Honeywell	TEP-331-151A	sin cotización
531/2009	Comercial Aerea	Aplicación de la fase 3 , inspeccion de 100 hrs a los motores	S & L Aero, Inc., "El Paso Jet", ubicado en El Paso, TX, EUA	E1JR602N	Cessna	425	Pratt & Whitney	PT6A-112	sin cotización
532/2009	Exportadora de sal	Aplicación de la fase 3 al planeador	Jet Air System, Llc, ubicado en El Cajon, CA, EUA	J6YR858K	Beechcraft	B-200	N/A	N/A	sin cotización
533/2009	Servicios Aeronauticos "Z"	Inspeccion de 100/300 hrs/ 6 meses al planeador, asi como overhaul a los motores	General Dynamics Aviation Services Inc Palm Beach FL, E.U.A.	VJ1R560K	Bombardier	CL-600-2B16	General Electric	CF-34-3B	sin cotización

Numero de RE	Empresa	Trabajo realizado	Lugar propuesto	No. De permiso	Fabricante	Modelo	Motor	Modelo	Cotización
534/2009	Universal Jet Rental de Mexico	Instalacion de equipos ELT con frecuencia 406 Mhz y 121.5Mhz simultaneas, asi como aplicacion del servicio de 100 horas al planeador y motores	Mc Creery Aviation Mc Allen TX, E.U.A.	HLFR716E	Piper	PA-31T	Pratt & Whitney	PT6A	2009-175290
535/2009	Aerolineas de Tehuacan	Inspeccion Anual de 6 y 12 meses al planeador, aplicacion de los SCT MODSUM, aplicacion de los boletines de servicio y AD's, remocion e instalacion de la turbina de baja presion a los motores	Bombardier Customer Services Business Tucson AZ, E.U.A.	KW3R646L	Bombardier	CL-604	General Electric	CF-34-3B	sin cotización
536/2009	Aerotransportes Mas de Carga	Servicio C1, C2, C4, SC1, inspecciones de amortiguadores de los trenes principales, aplicacion de AD's	Delta Airlines, con numero de permiso DALR026A, ubicado en Atlanta, GA, EUA	DALR026A	Boeing	767-316F	N/A	N/A	sin cotización
537/2009	Aeroservicios Dinamicos S.A. de C.V.	Inspeccion y reparacion a las computadoras de vuelo, inspeccion fase A al planeador, 300 hrs a los motores	Bombardier Customer Services Business, Wichita KS, E.U.A.	LK2R981K	Bombardier	Learjet 60	Pratt & Whitney	PW305A	sin cotización
538/2009	Aeronautica Vientos del Norte	Inspeccion Midlife engine/turbine Overhaul/Mod Update a los motores	Aviation Maintenance Group Inc Chino CA, E.U.A.	VUXR007X	Gulfstream	G-II	Rolls Royce	SPEY-511-8	sin cotización
539/2009	Sistemas Aeronauticas 2000	Aplicacion de boletines de servicio al motor	Piedmont Hawthorne Aviation LLC, Wiston Salem NC, USA	PAIR208a	Cessna	500	Pratt & Whitney	JT15D-1A	sin cotización
540/2009	Transportes Aeromar	Reparacion mayor al cubo del nucleo de la helice	Aircraft Propeller Service Inc, Illinois E.U.A.	EY2R811K	Aerospatiale	ATR42-500	N/A	N/A	sin cotización
541/2009	Daniel Delgado Guaraguano	Instalacion de equipo ELT	Mc Creery Aviation Mc Allen TX, E.U.A.	HLFR716E	Cessna	210	N/A	N/A	sin cotización
542/2009	Aviones y hangares mexicanos	Inspeccion fase A, inspeccion 1/3/6/12/24 meses, 150 hrs e inspeccion menor a motores	Jet Works Air Center Management LLC Denton TX E.U.A.	JWOR647N	Piaggio	P180	Pratt & Whitney	PT6A-66B	sin cotización
543/2009	Aerolitoral	Inspeccion y reparacion como se requiera a la turbina de alta presion del motor	Standard Aero Maryville TN, E.U.A.	AEOR215N	Embraer	145Lr	Rolls Royce	AE3007A1	sin cotización
544/2009	Aerolitoral	Aplicacion de tarea de mantenimiento y aplicacion de trabajos varios	Embraer Aircraft Maintenance Services, Inc., ubicado en Nashville, TN, USA	1MBR176B	Embraer	145LR	N/A	N/A	sin cotización
545/2009	Aerolitoral	Aplicacion de tarea de mantenimiento y aplicacion de trabajos varios	Embraer Aircraft Maintenance Services, Inc., ubicado en Nashville, TN, USA	1MBR176B	Embraer	145LR	N/A	N/A	sin cotización
546/2009	Aerolineas Ejecutivas	Reparacion ala punta de la pala	Composite Technology, Inc., ubicado en Grand Prairare, TX, EUA	RW1R467K	Agusta	A109E	N/A	N/A	sin cotización
547/2009	Aerolineas ejecutivas	Reparacion ala punta de la pala	Composite Technology, Inc., ubicado en Grand Prairare, TX, EUA	RW1R467K	Agusta	A109E	N/A	N/A	sin cotización
548/2009	Aeronaves TSM	Inspeccion a la seccion caliente, asi como overhaul a la valvula de corte de combustible del motor	Turbine Standard Ltd. Holland OH, E.U.A.	X2ZR927X	Fairchild	SA226-TC	Honeywell	TPE-331-10U	sin cotización
549/2009	Aeronaves TSM	Inspeccion CAM, fuel pump overhaul, propeller governor overhaul, propeller pitch control overhaul, 3rd turbine rotor replace y TTL by pass valve overhaul del motor	Turbine Standard Ltd. Holland OH, E.U.A.	X2ZR927X	Fairchild	SA-227-AC	Honeywell	TPE-331-10U	sin cotización
551/2009	Rene Carrillo Caraza	Inspecciones de 150 y 450 hrs, de salida emergencia, de mecanismos descompensadores de timon direccional y elevador de purgas	Executive Aircraft Maintenance, Scottsdale, AZ, E.U.A.	E27R1730	Turbo Commander	AC-690-B	N/A	N/A	sin cotización
552/2009	C.J. Francisco Quiroga Ortega	Inspeccion fases 2, 3, y D, instalacion de 2 transponder	Falcon Executive Aviation, Mesa AZ E.U.A.	X0FR185J	Cessna	425	N/A	N/A	sin cotización
553/2009	Kaua Transportes aereos	Remplazo de monoblock por fisura del motor	Certified Engines Unlimited, Inc, ubicado en Locka, FL, EUA	KG4R309M	Piper	PA34-220T	Teledyne Continental	LTSIO-360-RB1B	sin cotización
554/2009	Aeronaves TSM	Inspeccion y reparacion no programada por encontrarse baja presion y alta temperatura de aceite en el motor	Turbine Standard Ltd. Holland OH, E.U.A.	X2ZR927X	Fairchild	SA227-AC	Honeywell	TPE-331-11U	sin cotización
556/2009	Aeroenlaces Nacionales	Aplicacion del servicio 1C, 2C, 8A, inspecciones y reparaciones estructurales, aplicacion de directivas y boletines, aplicacion del programa de control de la corrosion (CPCP), trabajos especiales de acuerdo al anexo presentado y servicio aplicado aplicable a los motores	Coopesa R.L., Alajula, ubicado en Alajuela COSTA RICA	CO-015/09	Boeing	737-3B7	N/A	N/A	sin cotización
557/2009	Servicios Aereos del Altiplano	Aplicacion del servicio de 12 (anual) y los items correspondientes a la fase 1C	San Antonio Citation Service Center, ubicado en San Antonio TX, E.U.A.	CNQ5918C	Cessna	510	N/A	N/A	garantia
558/2009	Feliciano Jacobo Batarse Telgie	Aplicacion del servicio de fase 4 asi como la aplicacion de las tarjetas del sistema "CAMP" correspondientes al planeador, motores y helices	Hawker Beechcraft Services, Inc. No XA1R605K, ubicado en Huston TX, EUA	XA1R605K	Beechcraft	C90B	Pratt & Whitney	PT6A-21	8,560
560/2009	Aeronor	Aplicacion del servicio de 12 años al planeador y los motores	Learjet Inc., ubicado en Tucson, AZ, EU	KW3R646L	Learjet	31A	N/A	N/A	126,728

Numero de RE	Empresa	Trabajo realizado	Lugar propuesto	No. De permiso	Fabricante	Modelo	Motor	Modelo	Cotización
561/2009	Transporte Ejecutivo Aereo	Inspeccion de 96 meses al planeador, inspeccion detallada de 96 meses a los componentes estructurales del tren principal y el de nariz asi como a los componenetes que les aplique por tiempo calendario y horas, aplicación de boletines y directivas	Learjet Inc., ubicado en Tucson, AZ, EU	KW3R646L	Bombardier	CL-600-2B16	N/A	N/A	sin cotización
562/2009	Transportes Aereos pegaso	Reparacion por fisura de pala de rotor principal	Composite Technology, Inc., ubicado en Grand Prairare, TX, EUA	RW1R467K	Eurocopter	BK-117-C2	N/A	N/A	sin cotización
563/2009	Gobierno del Estado de Jalisco	Inspeccion de 300/5 años al cuerpo basico, inspeccion de 1200 hrs/24 meses al rotor principal, inspecciones de 50-1200 horas al twin pack del motor, reparacion mayor a la transmision	Texas Aviation Services, número de permiso RV1R466K, ubicado en Fort Worth, TX, EUA	RV1R466K	Bell	212	Pratt & Whitney	PT6T-3B	111,784
564/2009	Aerotaxi del Potosi	Instalacion de RVSM, TAWS, instalacion de TCAS I	RizoJet Avionics International, Inc., LLC, Hondo TX, E.U.A.	V77R157Y	Cessna	550	N/A	N/A	sin cotización
565/2009	Eolo Plus	Aplicación de la directiva de aeronavegabilidad 2006-04-12, para prevenir LFC (Low-Cycle-fatigue) y falla en los discos de las etapas 5 y 6 de la turbina de baja presion	West Star Aviation Inc. Grand Junction CO, E.U.A	WTRX173J	Bombardier	CL-600-2B16	General Electric	CF34-3A2	sin cotización
566/2009	Concesionaria Vuela Compañía de Aviación	Aplicación del servicio C1, boletines y directivas	Aeromantenimiento, SA, ubicado en San Luis Talpa, Departamento de La Paz, EL SALVADOR	CO-001(Salvador) y CO-008/06 (Mex)	Airbus	A319-132	N/A	N/A	sin cotización
568/2009	Concesionaria Vuela Compañía de Aviación	Aplicación del servicio C1, C2, ordenes de ingeniería, boletines de servicio y directivas de aeronavegabilidad	Aeromantenimiento, SA, ubicado en San Luis Talpa, Departamento de La Paz, EL SALVADOR	CO-001(Salvador) y CO-008/06 (Mex)	Airbus	A319-133	N/A	N/A	sin cotización
569/2009	Aerolitoral	Inspeccion y reparacion como se requiera a la primera etapa de turbina de alta presion del motor	Standard Aero, con número de permiso AEOR215N, ubicado en Maryville, TN, USA.	AEOR215N	Embraer	145LR	Rolls Royce	AE3007A1	sin cotización
570/2009	Aves Flight Share	Reemplazo y reparacion de las reversas pertenecientes a los motores	Standard Aero, Houston, TX, E.U.A.	XB1R606K	Learjet	45	Honeywell	TFE731-20BR-1B	sin cotización
571/2009	Aerolineas Mexicanas JS	Aplicación de las inspecciones B, 2B, 4B, 1C, 3C, pintura al exterior del planeador, inspeccion periodica mayor (MPI), asi como boletines	Standard Aero, Houston, TX, E.U.A.	XB1R606K	Dassault	Falcon 900	Garrett	TFE 731-5BR	sin cotización
572/2009	Taxi Aereo de México	Inspeccion de 300 horas, 36 y 60 meses al planeador, servicio mayor al tren de aterrizaje y aplicación de boletines de servicio y directivas de aeronavegabilidad que apliquen a la aeeronave	Duncan Aviation, Inc., con número de permiso JGVR194F, UBICADO EN Lincoln, NE., EUA	JGVR194F	Bombardier	Challenger CL-600-2A12	N/A	N/A	sin cotización
573/2009	Compañía Mexicana de Aviacion	Reparacion parcial a los modulos FAN, HPC, HPT, al motor	Rolls Royce PLC, Aero Repair and Overhaul, ubicado en Glasgow, ESCOCIA	DQ5Y814M	Airbus	A320	International Aero Engines	V2500-A1	sin cotización