DURKIN MOTORS S.A DE C.V.

[illegible]

[illegible] MEXICO

RFC: -

TEL: 54470163 CORREO : [illegible]

FECHA
07/04/2017
ORDEN No.

NOMBRE	RUBEN	VEHICULO:	AVEO
DIRECCION:		MODELO:	2014
		SERIE:	
E MAIL:		PLACAS:	
ATENCION:	ERIK RAMIREZ	KMS:	AFINACION

MANO DE OBA	COSTO	REFACCION	COSTO
CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	-	ACEITE PARA MOTOR	-
CAMBIO DE BUJIAS	-	FILTRO DE ACEITE	-
CAMBIO DE FILTRO DE GASOLINA	-	FILTRO DE GASOLINA	-
CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	-	FILTRO DE AIRE	-
LAVADO DE CPO ACELERACION	-	BUJIAS	-
LAVADO DE INYECTORES	-	LIMPIADOR CPO ACELERACION	-
LAVADO DE SENSORES DE OXIGENO	-	LIMPIADOR INYECTORES	-
	$ -		$ -

MANO OBRA	
REFACCION	
SUBTOTAL	
IVA	
TOTAL GRAL.	$ 6,300.00

TIEMPO DE REPARACION 10 DIAS HÁBILES

[illegible] ALMINER SALAZAR

CONSULTOR DE SERVICIO